

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Brak odpływu na łączniku skrzydła południowego z zachodnim



Brak pokrywy „żygacza” na ścianie wschodniej skrzydła wschodniego



Brak osłon z blachy na prętach - dolny poziom ściany pd ,skrzydło zachodnie



Brak osłon - skrzydło zachodnie



Luźna blacha na szczycie-Skrzydła Menniczego



Odklejone gumy na świetlikach skrzydła zachodniego



Skrzydło mennicze- widoczna dziura pod blachą



Usterka na Skrzydle zachodnim





Ozdobne elementy na dachu Opery („ślimaki”)- znaczne uszkodzenia





Gzyms pod „ślimakami” oraz widoczne zbrojenie (skrzydło południowe)



Brak parapetu na odcinku 5 metrów-ściana wschodnia



Brak parapetu-ściana południowa skrzydła menniczego





Widoczny brak elementów opierzenia z blachy



Brak opierzenia z blachy, nieszczelne opierzenia blacharskie



c.d. nieszczelności opierzeni blacharskich



Uszkodzony Opierzenie na styku dachu i ściany



Widoczne zbrojenie na połączeniu skrzydła wschodniego z Operą



Złamana dachówka skrzydła mennisznego