



ul. Łączna



ELEWACJA PÓLNOCNA

984

836

USZKODZONE REJTY COKÓLOWE
USZKODZONA DEJANA ZEWNĘTRZNA
PRZESZKŁI I ZAMIA GÓRNIEM MURU

CZĘŚCI MURU DO ZBIĆIA
TYNKU I NAPRAWY COKÓLU

SWIETLIKI OKIEN PRZY
ZŁAZI

EDNO
NA SCIAN
WZDŁUŻNYCH

Proj.M.		Jacek Magiera				
		ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
Projektant:	mgr inż. Tomasz MAGIERA	<i>Mag</i>	12.2017	662/01/DUW	OCENA STANU TECHNICZNEGO	
Opracował:	inż. Jacek MAGIERA				Część:	
Sprawdzający					Skala: 1:100	
Zleceniodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBWACIE z siedzibą przy ul. Zielonej nr 12					
Temat:	OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA HYDROIZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH WRAZ Z ICH OSUSZCZENIEM I WYKONANIEM ODWODNIENIA TERENU, działka nr 374/6, obr.: 0003 LUBAWKA_3, jed. ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto), arkusz mapy 5.139.29.05.1.3					
Tytuł rysunku:	ELEWACJA PÓLNOCNA - STAN ISTNIEJĄCY				Nr rys.: IN-1	

(B) ELEVACJA WSCHODNIA (B)



974
149
178
154
178
62
48

197

99

23

36

145

114

123

278

99

156

201

101
47
207

178

302

354

178

182

987

1270

ZARYSOWANIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

DLUGOŚĆ CIĘGNA Z KAŻDEJ STRONY OD PEKNIĘCIA POWINIEN WYNOŚĆ MINIMUM 500 MM.

GŁĘBOKOŚĆ SZCZELIN POWINNA WYNOŚĆ OD 25 DO 35 MM.

DLUGOŚĆ CIĘGNA Z KAŻDEJ STRONY OD PEKNIĘCIA POWINIEN WYNOŚĆ MINIMUM 500 MM.

CIĘGNO BRUTT SAVER PROFILE Ø 8MM LUB TRADYCYJNY SPOSÓB ZSZYCIA WG. OPISU części muru do zbitcia liny i naprawy cokołu

USZKODZONE PŁYTY COKOŁOWE USZKODZONA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZESIAKI I ZAWILGOĆCIE MURU

USZKODZONE PŁYTY COKOŁOWE USZKODZONA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZESIAKI I ZAWILGOĆCIE MURU części muru do zbitcia liny i naprawy cokołu

ul. Jana Pawła II



Proj.M. Jacek Magiera
ul. STAROMEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396619, e-mail: projm@interia.pl

Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.
mgr inż. Tomasz MAGIERA		12.2017	662/01/DJW	
Opracował:				
inż. Jacek MAGIERA				
Sprawdzający				
Zlecił:				
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBIWIE z siedzibą przy ul. Zielonej nr 12				
Temat:				
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA HYDROIZOLACJI ŚCIAN PIONOWYCH WRAZ Z CHI OSUSZENIEM I WYKONANIEM ODWODNIENIA TERENU, oznaka nr 3/4/6, otr.: 0005 LUBAWKA_3, jed. ewid.: 020703_4 (Lubawka - miasto), arkusz mapy 5.139.29.05.1.3				
Tytuł rysunku:				
ELEVACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY				

Nr rys.: IN-2