



LEGENDA:

- TEREN OPRACOWANIA
- GRANICA DZIAŁKI
- ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
- 257/2 NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
- STAN ISTNIEJĄCY
- 104.83 RZĘDNE ISTNIEJĄCE
- m BUDYNEK
- sm. ŚMIETNIK
- i1 BUDYNEK TRANSFORMATORA
- j.pb. NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA
- TRZEPAK
- o SŁUPEK BETONOWY

NAWIERZCHNIE

- NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH
- NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

ZIELEŃ

- DRZEWO LIŚCIASTE
- DRZEWO IGLASTE
- KRZEW LIŚCIASTY/BYLINA
- ŻYWOPŁOT LIŚCIASTY
- RABATA
- TRAWNIK
- DRZEWO LIŚCIASTE DO USUNIĘCIA BEZ ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ
- KRZEW DO USUNIĘCIA BEZ ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ
- MARTWY PIEŃ
- MARTWY PIEŃ DO USUNIĘCIA
- 1 NUMER INWENTARYZACYJNY

WALORYZACJA DRZEWOSTANU

- DRZEWA/ KRZEWY ZALICZONE DO KATEGORII 'B'
- DRZEWA/ KRZEWY ZALICZONE DO KATEGORII 'D'

TABELA INWENTARYZACYJNA				L.P.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	UWAGI	L.P.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	UWAGI
L.P.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	UWAGI	15	Zywotnik zachodni 'Smaragd'	Thuja occidentalis	Stan dobry	30	Wierzba iwa 'Pendula'	Salix caprea	Stan dobry
1	Klon jesionolistny	Acer negundo	Kolizja z inwestycją; Stan dobry	16	Róża pnąca	Rosa	Stan dobry	31	Hortensja ogrodowa	Hydrangea macrophylla	Przycięte pędy; Stan dobry
2	Klon jesionolistny	Acer negundo	Kolizja z inwestycją; Stan dobry	17	Zywotnik zachodni 'Smaragd'	Thuja occidentalis	Stan dobry	31	Hortensja ogrodowa	Hydrangea macrophylla	Przycięte pędy; Stan dobry
3	Wierzba iwa 'Pendula'	Salix caprea	Stan dobry	18	Róża pnąca	Rosa	Stan dobry	33	Hortensja ogrodowa	Hydrangea macrophylla	Przycięte pędy; Stan dobry
4	Wierzba japońska	Salix integra	Stan dobry	19	Cyprysik Lawsona	Chamaecyparis lawsoniana	Stan dobry	34	Cyprysik Lawsona 'Elwoodii'	Chamaecyparis lawsoniana	Stan dobry
5	Hortensja ogrodowa	Hydrangea macrophylla	Przycięte pędy; Stan dobry	20	Swierk klujacy	Picea pungens	Stan dobry	35	Irys	Iris	W spoczynku
6	Róża niska	Rosa	Przycięte pędy; Stan dobry	21	Jabłoń domowa	Salix integra	Stan dobry	36	Malwa	Alcea	W spoczynku
7	Cyprysik Lawsona	Chamaecyparis lawsoniana	Stan dobry	22	Rhododendron	Rhododendron	Przycięte pędy; Stan dobry	37	Jukka karolińska	Yucca filamentosa	Stan dobry
8	Bez czarny	Sambucus nigra	Stan dobry	23	Rhododendron	Rhododendron	Przycięte pędy; Stan dobry	38	Pięciomnik krzewiasty	Dasiphora fruticosa	Brak uwag
9	Piwonie, Irysy	Paeonia, Iris	Przycięte pędy; W spoczynku; Stan dobry	24	Trzmielina Fortune'a	Euonymus fortunei	Stan dobry	39	Pięciomnik krzewiasty	Dasiphora fruticosa	Stan dobry
10	Klon jesionolistny	Acer negundo	Kolizja z inwestycją; Stan dobry	25	Wierzba iwa 'Pendula'	Salix caprea	Stan dobry	40	Ognik szkarłatny	Pyracantha coccinea	Stan dobry
11	Klon jesionolistny	Acer negundo	Kolizja z inwestycją; Stan dobry	26	Wierzba iwa 'Pendula'	Salix caprea	Stan dobry	41	Swierk pospolity	Picea abies	Stan dobry
12	Bez czarny	Sambucus nigra	Kolizja z inwestycją; Stan dobry	27	Budleja Davida	Buddleja davidii	Przycięte pędy; Stan dobry				
13	Wierzba iwa 'Pendula'	Salix caprea	Stan dobry	28	Trzmielina Fortune'a	Euonymus fortunei	Stan dobry				
14	Róża pnąca	Rosa	Stan dobry	29	Zywotnik zachodni 'Globosa Aurea'	Thuja occidentalis	Stan dobry				

active line

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin
www.active-line.eu

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
„SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA” - PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW I PARKING W SERCU KWARTALU 34
(ULICE KRZYWOUSZEGO, MAŁKOWSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTÓW) W SZCZECINIE

STADIUM
INW

Tytuł rysunku
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Data
04.2023

Skala
1:250

Wzr. rys.
IN_01

OPRAC.
PROJEKTANT WODIĄCY
mgr inż. ALCJA KRUK
architekt krajoznawcy

PODPIS