

Nr	Budynek	Adres lokalizacji	Lokalizacja urządzenia			URZĄDZENIE (dane urządzenia z kolumny 5)						
			jednostka zewnętrzna	jednostka wewnętrzna	Model urządzenia /jednostka wewnętrzna	Typ urządzenia	Producent	Model	Seria	Rok produkcji	Czynnik	
											rodzaj	ilość w kg
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
1	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	dach część niska od strony CIŻT	202	TOSHIBA 18J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-18J2AVG-E	93200084	2021	R32	0,88
2	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	202	TOSHIBA 18J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-18J2AVG-E	93100176	2021	R32	0,88
3	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra KPKMM	elewacja - strona południowa	206	AWSI-PNX018-N11	Jednostka zewnętrzna	AIRWELL	AWSI-PNX-018-N11	320321070	2012	R410A	1,20
4	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	208a, 208b	RAS-B10N3KV2-E1	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-2M18S3AV-E	62700811	2017.05	R410A	1,32
5	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony Muzycznej	301a, 301b, 302, 303, 304	TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-5M34U2AVG-E	02600046	2020	R32	2,59
6	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra IM	elewacja - strona południowa	305	SINCLAIR ASH-09CS	klimatyzator	SINCLAIR	ASH-09CS	12292	--	R407C	0,98
7	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	306 i 307	TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-2M14U2AVG-E	02600397	2020	R32	2,59
8	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	313	DAIKIN FTXN25MV1B K000115	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN25MV1B	K000181	2014	R410A	1,00
9	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	314	DAIKIN FTXN25MV1B K000103	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN25MV1B	K000189	2014	R410A	1,00
10	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	315	DAIKIN FTXN25MV1B K000120	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN25MV1B	K000166	2014	R410A	1,00
11	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	316	DAIKIN FTXN25MV1B K000108	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN25MV1B	K000175	2014	R410A	1,00
12	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	317	E007689	Jednostka zewnętrzna	FUJITSU	AOYR07LCC	nieczytelna	--	R410A	0,90
13	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TS	elewacja - strona południowa	318	DAIKIN FTXN35LV1B 9 K034181	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN35LV1B9	K032106	2013	R410A	1,00
14	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	501	RAS-13BKV-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-13BAV-E	62400548	2017.04	R410A	0,58
15	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra KKM/TOP	elewacja - strona południowa	502, 503, 504	RAS-B10N3KV2-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-3M18SAV-E	303P0300	07.2013	R410A	1,50
16	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra KKM/TOP	elewacja - strona południowa	505	FTXN60KV1B/E002251	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXN60KEV1B	C001969	06.2013	R410A	1,30
17	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra KKM/TOP	elewacja - strona południowa	506a, 506b, 506c	RAS-B10N3KV2-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-3M18SAV-E	303P0322	07.2013	R410A	1,50
18	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra IM	elewacja - strona południowa	507	WS 21H	klimatyzator	GALETTI	WS21H	5996165	--	R407C	1,90
19	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od CIŻT	601a	DAIKIN FTXC50AV1B K001816	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXC50AV1B	K001648	2017	R32	1,10
20	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od CIŻT	601b	DAIKIN FTXC50AV1B K007598	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXC35AV1B	K007389	2017	R32	0,80
21	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 ITSSIE	elewacja - strona południowa	603	LG D12RN NSJ (ASNW12G11R1)	Jednostka zewnętrzna	LG	D12RN UL2	606KAEDOLH16	2016.09.14	R410A	1,00
22	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	603a	INNOVA IGZL12N1-J	Jednostka zewnętrzna	INNOVA	IGZL12NO	2020000115	2020	R32	0,70
23	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	elewacja od strony CIŻT	605A	DAIKIN FTXC25CV1B K005915	Jednostka zewnętrzna	DAIKIN	RXC25CV1B	K005932	2021	R32	0,55
24	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 37	dach	706, 708, 709, 710, 711	TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	3M34U2AVG-E	12300517	2021	R32	3,19
25	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TMPiNL	elewacja - strona południowa	707	652-54502	Jednostka zewnętrzna	MIDEA	MSV1-092HRN1	brak	03.2009	R410A	1,20
26	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TMPiNL	elewacja - strona południowa	715	LG P18EL NS2 (ASNW1862EF0)	Jednostka zewnętrzna	LG	P18EL	brak	06.06.2014	R410A	0,90
27	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36 Katedra TMPiNL	elewacja - strona południowa	716	LG P18EL NS2 (ASNW1862EF0)	Jednostka zewnętrzna	LG	P18EL	402KAJP02668	06.06.2014	R410A	1,20

28	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 38	dach	726, 727, 728, 729, 730	106925 GWH(07)QB-K6DNB2A/1	Jednostka zewnętrzna	GREE	GWHD(42)NKGL/O	9J18900005812	2021	R32	3,45
29	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	dach budynku - ściana od klatki schodowej od strony Muzycznej	801b, 801	INNOVA IGZL18NI-1	Jednostka zewnętrzna	INNOVA	IGZM321NO-1	2020000008	2020	R32	1,60
30	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	dach	804a	LG P12EN NSJ (ESNW126J3A0)	Jednostka zewnętrzna	LG	P24EN.UUE	603TAYUYF794	08.2017	R410A	1,35
31	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 36	dach	804b	LG P24EN.NSK (ESNW246K3A0)	Jednostka zewnętrzna	LG	P12EN.UA3	705TKUR50430	08.2017	R410A	0,95
32	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 39	dach	804c	TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-13J2AVG-E	92800637	2021	R32	0,46
33	Wydział Mechaniczny	Nadbystrzycka 38	dach	819, 820, 821, 822, 823	TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E	Jednostka zewnętrzna	TOSHIBA	RAS-5M34U2AVG-E	93200155	2021	R32	2,69

	urządzenia na gwarancji
--	-------------------------