

Budynek użyteczności publicznej-Ratusz w Świbodzinie  
Inwentaryzacja fotograficzna elewacja - pd



Legenda.

- 1 Zawilgocony i spękany tynk
- 2 Brak dekli w sztucerach rur spustowych
- 3 Brak płotków przeciw śniegowych i dachowe wentylacyjnych



Nie jednolite scalenie kolorystyczne tynku pod oknem i w obramieniach okiennych ( żłobkowania)



Pęknięty tynk nad oknem w obramieniu



Odparzony element elewacji cokol-pęcherz powietrzny

BIURO PROJEKTOWE 78-530 Wierchow, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl		
Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej	Data: 6/2022
Temat:	Inwentaryzacja elewacja pd.	Rys. nr:6
Adres:	Świbodzin Plac Jana Pawła II 1	Skala: 1/100
Inwestor:	Gmina Świbodzin	
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski	