

Inwentaryzacja uszkodzeń od strony frontowej

POMNIK C.Z.P.K

LEGENDA:

- rysy małe
- rysy duże
- siatka rys
- pustki/raki
- odspojenie betonu
- uszkodzenie powierzchni
- korozja stali
- wykwity solne

OPRACOWANIE:

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA
dotycząca oceny stanu technicznego
elementów żelbetonowych Pomnika
Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa
zlokalizowanego przy alei Ignacego
Daszyńskiego w Krakowie

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dział Utrzymania Infrastruktury
i Nieruchomości
oś. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

BIURO PROJEKTÓW:

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.
ul. Łokietka 8C/70 30-010 Kraków
tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

ZESPÓŁ AUTORSKI:

dr inż. Stanisław Karczmarczyk
upr. nr ewid. 224/69
mgr inż. Łukasz Bubula
upr. nr ewid. MAP/0431/PWBKb/18
mgr inż. Robert Kowalcze
inż. Paweł Sężowski

TYTUŁ RYSUNKU:


Pomnik Czynu Zbrojengo
Proletariatu Krakowa -
Inwentaryzacja uszkodzeń

BRANŻA		FAZA		
KONSTRUKCJA		EKSPERTYZA		
DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
08.2020	-	RK	-	E-02


Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku. Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.



Inwentaryzacja uszkodzeń
Widok A - A



Inwentaryzacja uszkodzeń
Widok B - B



Inwentaryzacja uszkodzeń - schody
Widok C - C

