

Zdjęcia ze spotkania Wykonawców w dniu 26.10.2023 r.

PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C, przez drzwi wejściowe od strony segmentu B opisane numerem 116 widać posadzkę z wykładziną, istniejące drzwi oraz sufit podwieszany z oświetleniem a także elementy wyposażenia przeciwpożarowego.



PIĘTRO I – widok na drzwi wejściowe pomiędzy segmentem B i C, od strony segmentu C.



PIĘTRO I – widok korytarza i drzwi wejściowe pomiędzy segmentem B i C, od strony segmentu C.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C, na okno w stronę parkingu wewnętrznego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C, na okno w stronę parkingu wewnętrznego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok na drzwi na korytarz w segmencie C.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok na drzwi pomiędzy segmentem B i C, od strony segmentu C.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok na część okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok na część okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO I – widok na drzwi pomieszczenia socjalnego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok fragmentu okna od strony ul. Jackowskiego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okna od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok fragmentów okien od strony ul. Jackowskiego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okna od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok fragmentów okien od strony ul. Jackowskiego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okna od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok fragmentu okna od strony ul. Jackowskiego.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok fragmentu okna od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony ul. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony ul. Jackowskiego. Widok ścianki działowej, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO I – widok przestrzeni segmentu C. Widok fragmentów okien od strony parkingu wewnętrznego oraz ul. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok na drzwi do segmentu D.

PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C



PIĘTRO II –Widok na drzwi pomiędzy segmentem C i D, od strony segmentu D.



PIĘTRO II — widok przestrzeni segmentu C. Widok na hydrant i drzwi do pomieszczenia przy segmencie D.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok fragmentów okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. Widok na drzwi korytarza.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok fragmentów okien od strony ul. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, drzwi, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony u. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, drzwi, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony ul. Jackowskiego. Widok sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony ul. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok drzwi do pomieszczenia socjalnego.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony parkingu wewnętrznego oraz fragmentu okna od strony ul. Jackowskiego. Widok ścianek działowych, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok części okien od strony parkingu wewnętrznego. Widok ścianek działowych, drzwi, słupów, sufitu podwieszonego oraz posadzki. W oddali widok drzwi pomiędzy segmentem C i D.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. Widok ścianek działowych, drzwi, sufitu podwieszonego oraz posadzki korytarza. W oddali widok drzwi pomiędzy segmentem B i C.



PIĘTRO II – widok przestrzeni segmentu C. W widok drzwi pomiędzy segmentem B i C, od strony segmentu B.

ROZDZIELNIE ELETRYCZNE

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA w piwnicy



PIWNICA – widok głównej rozdzielnicy elektrycznej.



PIWNICA – widok rozdzielni elektrycznej. Widok głównej rozdzielnicy elektrycznej.




PIWNICA – widok rozdzielni elektrycznej. Widok głównej rozdzielnicy elektrycznej.




PIWNICA – widok rozdzielni elektrycznej. Widok głównej rozdzielnicy elektrycznej i zabezpieczeń p.poż.

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE na poszczególnych piętrach
PIWNICA




PIWNICA –widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.


I PIĘTRO



I PIĘTRO – widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.




I PIĘTRO – widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.




I PIĘTRO – widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.

II PIĘTRO



II PIĘTRO – widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.



II PIĘTRO – widok szachtu instalacyjnego z rozdzielnicami elektrycznymi piętrowymi.

WIDOK CENTRALI P.POŻ W BUDYNKU OCHRONY (PORTIERNIA)



BUDYNEK OCHRONY (PORTIERNIA) – widok centrali p.poż. w budynku ochrony.



BUDYNEK OCHRONY (PORTIERNIA) – widok centrali p.poż. w budynku ochrony.

DACH



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I ,w stronę ul. Jackowskiego.



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I ,w stronę ul. Jackowskiego.



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I. Widok fragmentu dachu od strony ul. Jackowskiego, w stronę ul. Kraszewskiego.



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I. Widok fragmentu dachu od strony ul. Jackowskiego, w stronę ul. Kraszewskiego.



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I ,w stronę ul. Kraszewskiego.



DACH – widok dachu od osi 6-17, B-I ,w stronę ul. Kraszewskiego. Po prawej stronie widok ściany obudowy wyjścia na dach.



DACH – widok dachu w osiach 3-6, w stronę parkingu wewnętrznego. Widok ściany obudowy wyjścia na dach oraz świetlika nad korytarzem w segmencie B.



DACH – widok dachu w osiach 3-6. Widok fragmentu ściany obudowy wyjścia na dach oraz świetlika nad korytarzem w segmencie B.



DACH – widok dachu w osiach 3-4. Widok świetlika nad korytarzem w segmencie B.



DACH – widok dachu w osiach 6-17, w stronę ul. Kraszewskiego. Widok części dachu od strony parkingu wewnętrznego.



DACH – widok dachu w osiach 6-17, w stronę ul. Kraszewskiego. Widok części dachu od strony parkingu wewnętrznego.



DACH – widok dachu w osiach 6-17, w stronę ul. Kraszewskiego. Widok części dachu od strony parkingu wewnętrznego.