



RZUT INWENTARYZACYJNY I PIĘTRA  
LOKALIZACJA USZKODZEŃ



Przekrój a-a stropu istniejącego




LEGENDA

Strefa zarysowań podsufitki

Ugięcia sufitu pod belkami stropowymi

Fot. 1 → Numer i lokalizacja zdjęcia

Przekrój b-b stropu istniejącego



|                      |   |                                  |        |
|----------------------|---|----------------------------------|--------|
| Jednostka projektowa |  Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek<br>ul. Szczecińska 54, 66-400 Gorzów Wlkp.<br>95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm |                                  |        |
| Rodzaj opracowania   | OPINIA W SPRAWIE STANU TECHNICZNEGO STROPÓW NAD I PIĘTREM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2   |                                  |        |
| Adres                | 66-530 DEZDENKO<br>Plac Wolności 8<br>dz nr 196/1   |                                  |        |
| Sporządził           | mgr inż. KRZYSZTOF BOREK<br>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  | Nr uprawnień<br>LBS/0040/P00K/10 | Podpis |
| 1 : 100<br>1 : 50    | Rzut inwentaryzacyjny I piętra<br>Lokalizacja uszkodzeń i zdjęć   | 25.05.2019                       | Rys. 1 |