




Protokół z inspekcji


Data: 29.08.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 3	Nazwa sekcji:
Obecny: Fularczyk	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Jagielly	Mapa nr 1:	Właz: S/D5JA252A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S/D5JA251A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-48/49	długość sekcji: 16,16 m
Przyczyna inspekcji: Inwentaryzacja	Profil: 200 mm	
Typ sekcji:	Materiał: Segmenty betonowe	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes-Bonislowski, Margiel		




Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 29.08.2005	numer sekcji: 3	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 25a, Nr taśmy: DVD-48/49
1,6m, Pęknięcie wzdłużne, 11 12



Zdjęcie: 26a, Nr taśmy: DVD-48/49
11,15m, Kanał uszkodzony, 05 07



Zdjęcie: 27a, Nr taśmy: DVD-48/49
16,16m, Koniec inspekcji