

Protokół z inspekcji

Data: 28.06.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO-EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Grunwaldzka	Mapa nr 1:	Właz: S5GR200A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S5GR201A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-37	długość sekcji: 52,6 m

Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 200 mm
Typ sekcji:	Materiał: Segmenty betonowe
Obszar:	Ochrona: Długość:
	Zarezerwowane:

Uwagi: IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski
--

1:400	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	1,74	BJ	Kanał uszkodzony, 08 09	4
	2,78	BJ	Kanał uszkodzony, 11 12	4
	2,78	BJ	Kanał uszkodzony, 08 09	4
	13,92	BJ	Kanał uszkodzony, 11 12	4
	14,92	BJ	Kanał uszkodzony, 08 12	4
	15,94	BJ	Kanał uszkodzony, 12 01	4
	18,20	CC	Pęknięcie okrężne, 01 11	2
	20,04	BJ	Kanał uszkodzony, 03 04	4
	20,04	CCJ	Okrężne pęknięcie na spoinie, 09 12	2
	22,00	BJ	Kanał uszkodzony, 03	4
	23,60	CN	Połączenie, 02 , średnica 125 mm	0
	36,20	BJ	Kanał uszkodzony, 11 12	4
	44,38	BJ	Kanał uszkodzony, 01 02	4
	49,52	BJ	Kanał uszkodzony, 12 01	4
	50,43	BJ	Kanał uszkodzony, 11 12	4
	51,50	BJ	Kanał uszkodzony, 10 12	4
	52,60	MH	Właz/węzeł	

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 28.06.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 19a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
1,74m, Kanał uszkodzony, 08 09



Zdjęcie: 20a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
2,78m, Kanał uszkodzony, 11 12



Zdjęcie: 21a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
2,78m, Kanał uszkodzony, 08 09



Zdjęcie: 22a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
13,92m, Kanał uszkodzony, 11 12

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 28.06.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 23a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
14,92m, Kanał uszkodzony, 08 12



Zdjęcie: 24a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
15,94m, Kanał uszkodzony, 12 01




Zdjęcie: 26a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
20,04m, Kanał uszkodzony, 03 04



Zdjęcie: 28a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
22m, Kanał uszkodzony, 03

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 28.06.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 29a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
23,6m, Połączenie, 02, średnica 125 mm



Zdjęcie: 30a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
36,2m, Kanał uszkodzony, 11 12



Zdjęcie: 31a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
44,38m, Kanał uszkodzony, 01 02



Zdjęcie: 33a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
49,52m, Kanał uszkodzony, 12 01

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Grunwaldzka	Data: 28.06.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 34a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
50,43m, Kanał uszkodzony, 11 12



Zdjęcie: 35a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
51,5m, Kanał uszkodzony, 10 12