



Protokół z inspekcji

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data: 27.06.2005 | Numer pracy: | Pogoda: Sucho | Operator: Adam Radtke | numer sekcji: 1 | Nazwa sekcji: |
| Obecny: Tomasz Borowski | Wózek: Citroen Jumper | Kamera: RICO-EAB | Nastawiać: | Wyczyszczone: Tak | Poziom: |

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ulica: Grunwaldzka | Mapa nr 1: | Właz: S5GR197A |
| Miasto: Grudziądz | Mapa nr 2: | Właz: S5GR198A |
| Sytuacja: ulica | Numer video: DVD-37 | długość sekcji: 51 m |
| Przyczyna inspekcji: nowa inspekcja | Profil: 200 mm | |
| Typ sekcji: | Materiał: Segmenty betonowe | Długość: |
| Obszar: | Ochrona: | |
| | Zarezerwowane: | |
| Uwagi: IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski | | |

1:700

pozycja

kod

obserwacja

poziom

S5GR197A

0,07

GP

Wykonano fotografię ogólną w tym miejscu



0,07 m // 00:00:00

11,56

JDL

Znaczne przemieszczenie spoiny (>1.5 "t"), 09 01, 2 cm

2

11,90

SA

Rezygnacja z inspekcji

Zdjęcia z inspekcji

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto: Grudziądz | Ulica: Grunwaldzka | Data: 27.06.2005 | numer sekcji: 1 | Nazwa sekcji: |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|



Zdjęcie: 4a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00
0,07m, Wykonano fotografię ogólną w tym miejscu