

# Protokół z inspekcji

|                                   |                                 |                            |                                 |                             |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data:<br><b>28.06.2005</b>        | Numer pracy:                    | Pogoda:<br><b>Sucho</b>    | Operator:<br><b>Adam Radtke</b> | numer sekcji:<br><b>6</b>   | Nazwa sekcji: |
| Obecny:<br><b>Tomasz Borowski</b> | Wózek:<br><b>Citroen Jumper</b> | Kamera:<br><b>RICO-EAB</b> | Nastawiać:                      | Wyczyszczone:<br><b>Tak</b> | Poziom:       |

|  |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ulica:<br><b>Grunwaldzka</b>                       | Mapa nr 1:                            | Właz:<br><b>S5GR201A</b>          |
| Miasto:<br><b>Grudziądz</b>                        | Mapa nr 2:                            | Właz:<br><b>S5GR125A</b>          |
| Sytuacja:<br><b>ulica</b>                          | Numer video:<br><b>DVD-38</b>         | długość sekcji:<br><b>56,19 m</b> |
| Przyczyna inspekcji:<br><b>inspekcja kontrolna</b> | Profil:<br><b>200 mm</b>              |                                   |
| Typ sekcji:  | Materiał:<br><b>Segmenty betonowe</b> | Długość:                          |
| Obszar:  | Ochrona:                              |                                   |
|  | Zarezerwowane:                        |                                   |

Uwagi: **IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski**


| 1:425 | pozycja | kod | obserwacja                       | poziom                    |
|-------|---------|-----|----------------------------------|---------------------------|
|       |         |     |                                  | <p>9,44 m // 00:00:00</p> |
|       | 9,44    | BJ  | Kanał uszkodzony, 12             | 4                         |
|       | 16,53   | BJ  | Kanał uszkodzony, 09 02          | 4                         |
|       | 20,62   | BJ  | Kanał uszkodzony, 10 12          | 4                         |
|       | 24,64   | BJ  | Kanał uszkodzony, 11 12          | 4                         |
|       | 27,74   | BJ  | Kanał uszkodzony, 12 03          | 4                         |
|       | 28,10   | CN  | Połączenie, 02 , średnica 125 mm | 0                         |
|       | 30,73   | BJ  | Kanał uszkodzony, 10 12          | 4                         |
|       | 31,70   | BJ  | Kanał uszkodzony, 08 12          | 4                         |
|       | 33,85   | BJ  | Kanał uszkodzony, 08 09          | 4                         |
|       | 34,77   | BJ  | Kanał uszkodzony, 12 01          | 4                         |
|       | 35,85   | BJ  | Kanał uszkodzony, 09 02          | 4                         |
|       | 45,00   | BJ  | Kanał uszkodzony, 11 02          | 4                         |
|       | 52,04   | BJ  | Kanał uszkodzony, 12             | 4                         |
|       | 56,19   | MH  | Właz/węzeł                       |                           |

## Zdjęcia z inspekcji

|                             |                              |                            |                           |               |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto:<br><b>Grudziądz</b> | Ulica:<br><b>Grunwaldzka</b> | Data:<br><b>28.06.2005</b> | numer sekcji:<br><b>6</b> | Nazwa sekcji: |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|



Zdjęcie: 37a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
9,44m, Kanał uszkodzony, 12



Zdjęcie: 38a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
16,53m, Kanał uszkodzony, 09 02



Zdjęcie: 38b, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
16,53m, Kanał uszkodzony, 09 02



Zdjęcie: 39a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
20,62m, Kanał uszkodzony, 10 12

## Zdjęcia z inspekcji

|                             |                              |                            |                           |               |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto:<br><b>Grudziądz</b> | Ulica:<br><b>Grunwaldzka</b> | Data:<br><b>28.06.2005</b> | numer sekcji:<br><b>6</b> | Nazwa sekcji: |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|



Zdjęcie: 40a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
24,64m, Kanał uszkodzony, 11 12



Zdjęcie: 41a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
27,74m, Kanał uszkodzony, 12 03



Zdjęcie: 42a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
28,1m, Połączenie, 02, średnica 125 mm



Zdjęcie: 43a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
30,73m, Kanał uszkodzony, 10 12



## Zdjęcia z inspekcji

|                             |                              |                            |                           |               |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto:<br><b>Grudziądz</b> | Ulica:<br><b>Grunwaldzka</b> | Data:<br><b>28.06.2005</b> | numer sekcji:<br><b>6</b> | Nazwa sekcji: |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|




Zdjęcie: 44a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
31,7m, Kanał uszkodzony, 08 12



Zdjęcie: 45a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
33,85m, Kanał uszkodzony, 08 09



Zdjęcie: 46a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
34,77m, Kanał uszkodzony, 12 01



Zdjęcie: 47a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
35,85m, Kanał uszkodzony, 09 02

## Zdjęcia z inspekcji

|                             |                              |                            |                           |               |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto:<br><b>Grudziądz</b> | Ulica:<br><b>Grunwaldzka</b> | Data:<br><b>28.06.2005</b> | numer sekcji:<br><b>6</b> | Nazwa sekcji: |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|



Zdjęcie: 48a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
45m, Kanał uszkodzony, 11 02



Zdjęcie: 49a, Nr taśmy: DVD-38, 00:00:00  
52,04m, Kanał uszkodzony, 12