


Protokół z inspekcji

Data: 12.09.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 9	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Jagielly	Mapa nr 1:	Właz: S/D5JA256A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S5JA257A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-50/51	długość sekcji: 55,49 m
Przyczyna inspekcji: Inwentaryzacja	Profil: 200 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Segmenty betonowe	Długość: .5 m
Obszar:	Ochrona: ...brak danych	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: IVECO - A.Śliwiński, Borowiec		



Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagielly	Data: 12.09.2005	numer sekcji: 9	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 73a, Nr taśmy: DVD-50/51
12,9m, Kanał uszkodzony, 04 05



Zdjęcie: 74a, Nr taśmy: DVD-50/51
39,6m, Kanał uszkodzony, 07 08



Zdjęcie: 75a, Nr taśmy: DVD-50/51
49,97m, Połączenie, 11 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 75b, Nr taśmy: DVD-50/51
49,97m, Połączenie, 11 , średnica 150 mm