


Protokół z inspekcji


Data: 05.09.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Jagielly	Mapa nr 1:	Właz: S/D5JA256A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S/D5JA255A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-50	długość sekcji: 47,63 m
Przyczyna inspekcji: Inwentaryzacja	Profil: 200 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Segmenty betonowe	Długość: ,5 m
Obszar:	Ochrona: ...brak danych	
	Zarezerwowane: 47 m długość odcinka	
Uwagi:		



Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagielly	Data: 05.09.2005	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 66a, Nr taśmy: DVD-50
19,45m, Kanał uszkodzony, 07 08



Zdjęcie: 67a, Nr taśmy: DVD-50
22,36m, Połączenie, 03 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 67b, Nr taśmy: DVD-50
22,36m, Połączenie, 03 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 68a, Nr taśmy: DVD-50
34,95m, Wylot wzdłużny, 07 08