

# Protokół z inspekcji

Data: <b>27.06.2005</b>	Numer pracy:	Pogoda: <b>Sucho</b>	Operator: <b>Adam Radtke</b>	numer sekcji: <b>3</b>	Nazwa sekcji:
Obecny: <b>Tomasz Borowski</b>	Wózek: <b>Citroen Jumper</b>	Kamera: <b>RICO-EAB</b>	Nastawiać:	Wyczyszczone: <b>Tak</b>	Poziom:

Ulica: <b>Grunwaldzka</b>	Mapa nr 1:	Właz: <b>S5GR198A</b>
Miasto: <b>Grudziądz</b>	Mapa nr 2:	Właz: <b>S5GR199A</b>
Sytuacja: <b>ulica</b>	Numer video: <b>DVD-37</b>	długość sekcji: <b>49,89 m</b>
Przyczyna inspekcji: <b>inspekcja kontrolna</b>	Profil: <b>200 mm</b>	
Typ sekcji:	Materiał: <b>Segmenty betonowe</b>	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: <b>IVECO-A.Śliwiński, Nowakowski</b>		

1:375	pozycja	kod	obserwacja	poziom
<b>S5GR198A</b>				
	<u>1,79</u>	<b>BJ</b>	Kanał uszkodzony, 02 04	4
	<u>6,24</u>	<b>CN</b>	Połączenie, 03 , średnica 100 mm	0
	<u>26,73</u>	<b>P1</b>	MC Zmiany w powierzchni kanału, Polietylen, 200 mm, 09 03 , Początek	0
	<u>27,45</u>	<b>K1</b>	MC Zmiany w powierzchni kanału, Polietylen, 200 mm, 09 , Koniec	0
	<u>29,52</u>	<b>CN</b>	Połączenie, 03 , średnica 100 mm	0
	<u>44,34</u>	<b>P2</b>	ESL Niewielki rozmiar, 01 11, Początek	1
	<u>45,16</u>	<b>K2</b>	ESL Niewielki rozmiar, 01 11, Koniec	1
	<u>46,45</u>	<b>B</b>	Kanał uszkodzony, 10 2	4
	<u>47,55</u>	<b>BJ</b>	Kanał uszkodzony, 02 04	4
<b>S5GR199A</b>	<u>48,47</u>	<b>BJ</b>	Kanał uszkodzony, 08 09	4
	<u>49,89</u>	<b>MH</b>	Właz/węzeł	

## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Grunwaldzka</b>	Data: <b>27.06.2005</b>	numer sekcji: <b>3</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 7a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
1,79m, Kanał uszkodzony, 02 04



Zdjęcie: 8a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
6,24m, Połączenie, 03, średnica 100 mm



Zdjęcie: 9a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
26,73m, Zmiany w powierzchni kanału, Polietylen, 200 mm, 09 03, Początek



Zdjęcie: 11a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
29,52m, Połączenie, 03, średnica 100 mm



## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Grunwaldzka</b>	Data: <b>27.06.2005</b>	numer sekcji: <b>3</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 12a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
44,34m, Niewielki rozmiar, 01 11, Początek



Zdjęcie: 14a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
46,45m, Kanał uszkodzony, 10 2



Zdjęcie: 16a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
47,55m, Kanał uszkodzony, 02 04



Zdjęcie: 15a, Nr taśmy: DVD-37, 00:00:00  
48,47m, Kanał uszkodzony, 08 09