

Protokół z inspekcji

Data: 02.09.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
Obecny: Fularczyk	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Jagielly	Mapa nr 1:	Właz: S/D5JA252A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S/D5JA243A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-49	długość sekcji: 59,04 m
Przyczyna inspekcji: Inwentaryzacja	Profil: 200 mm	
Typ sekcji:	Materiał: Segmenty betonowe	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: WOMA - Ubowski, Świekowicz		

1:450	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	S/D5JA252A			
	1,27	CMJ	Wiele pęknięć, 12 12	3
	2,85	CN	Połączenie, 09 , średnica 150 mm	0
	10,54	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	11,55	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	15,62	CLJ	Wzdłużne pęknięcie na spoinie, 04 05	2
	17,65	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	21,66	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	31,28	CN	Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm	0
	32,83	BJ	Kanał uszkodzony, 04	4
	33,99	CCJ	Wzdłużne pęknięcie na spojeniu, 08 09	2
	34,46	CCJ	Okrężne pęknięcie na spoinie, 09	2
	35,50	EL	Lekka inkrustracja 07 08	
	37,68	SEL	Uszkodzenia powierzchni , duża erozja, 12 12	
	42,20	CN	Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm	0
	52,39	BJ	Kanał uszkodzony, 03 04	4
	56,46	ERS	Znaczna erozja (>200 mm) za ścianą kanału, 12 12	
	57,38	B	Kanał uszkodzony, 12 12	4
	58,11	ERS	Znaczna erozja (>200 mm) za ścianą kanału, 12 12	
S/D5JA243A	59,04	MH	Właz/węzeł	



1,27 m //




1,27 m //



2,85 m //



10,54 m //



11,55 m //

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 28a, Nr taśmy: DVD-49
1,27m, Wiele pęknięć, 12 12



Zdjęcie: 28b, Nr taśmy: DVD-49
1,27m, Wiele pęknięć, 12 12



Zdjęcie: 29a, Nr taśmy: DVD-49
2,85m, Połączenie, 09, średnica 150 mm



Zdjęcie: 30a, Nr taśmy: DVD-49
10,54m, Wrastające korzenie przy spoinie

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagielly	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 31a, Nr taśmy: DVD-49
11,55m, Wzrastające korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 32a, Nr taśmy: DVD-49
15,62m, Wzdłużne pęknięcie na spoinie, 04 05




Zdjęcie: 34a, Nr taśmy: DVD-49
21,66m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 35a, Nr taśmy: DVD-49
31,28m, Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 36a, Nr taśmy: DVD-49
32,83m, Kanał uszkodzony, 04



Zdjęcie: 37a, Nr taśmy: DVD-49
33,99m, Wzdłużne pęknięcie na spoinie, 08 09




Zdjęcie: 38a, Nr taśmy: DVD-49
34,46m, Okrężne pęknięcie na spoinie, 09



Zdjęcie: 39a, Nr taśmy: DVD-49
35,5m, Lekka inkrustracja, 07 08

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagielly	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 40a, Nr taśmy: DVD-49
37,68m, Uszkodzenia powierzchni, duża erozja, 12 12



Zdjęcie: 41a, Nr taśmy: DVD-49
42,2m, Połączenie, 09 10, średnica 150 mm



Zdjęcie: 42a, Nr taśmy: DVD-49
52,39m, Kanal uszkodzony, 03 04



Zdjęcie: 43a, Nr taśmy: DVD-49
56,46m, Znaczna erozja (>200 mm) za ścianą kanału, 12 12

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagielly	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 44a, Nr taśmy: DVD-49
57,38m, Kanał uszkodzony, 12 12



Zdjęcie: 46a, Nr taśmy: DVD-49
59,04m, Właz/węzeł