

# INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

POKRYCIA DACHU PAŁACU W  
ZESPOLE PAŁACOWO - FOLWARYCZNYM  
wykonana w dniu 19.09.2023r.



Fot. nr 1: Widok budynku od strony zachodniej.



Fot. nr 2: Widok budynku od strony północnej wraz z elewacją frontową.





Fot. nr 2: Widok budynku od strony południowej wraz z połacią dachu.





Fot. nr 3: Widok połaci dachu wraz z lukarnami.





Fot. nr 4: Widok od strony wewnętrznej stolarki okiennej do wymiany (okna lukarny).





Fot. nr 5: Widok od strony wewnętrznej stolarki okiennej do wymiany (wg zestawienia stolarki okiennej O2).





Fot. nr 6: Widok od strony wewnętrznej stolarki okiennej do wymiany (wg zestawienia stolarki okiennej O1).





Fot. nr 7: Widok od strony wewnętrznej dachówki - dachówka karpiówka, żłobkowana krótka.





Fot. 8. Istniejące kominy wentylacyjne (nieczynne) o wysokości 1,40 m do rozbiórki (do poziomu stropu) – wg odrębnego opracowania