



Przekrój typowy – uszkodzenie powierzchniowe



Przekrój typowy – uszkodzenie punktowe wgłębne



bid

Biurowo Inżynierii Drogowej
38–500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pl

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Komańcza, Komańcza 125, 38–543 Komańcza

Nazwa obiektu:

Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr inw. 242/542

Projektant: mgr inż. Wojciech Radwański
(br. drogowa) nr upr.: 37/2003

Podpis

Skala: 1:50

Opracował: inż. Radosław Gfuzkiewicz
(br. drogowa)

Podpis

Data: 07.2023

Nazwa rysunku:

Numer rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE

1