

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Tarnów; dnia: 28.10.2020

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	[-]	5	JAD:	Miasto Nowa Ruda
2	Numer drogi:	018578	6	Najbliższa miejscowość:	Nowa Ruda
3	Kilometraż:	[-]	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	potok Włodzica
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Kamień	8	Całkowita długość obiektu:	22,15 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT	3,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, CA, RA, DA, PA	2,5	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, CA, RA, DA, PA	2,5	NIE	
04	Nawierzchnia chodników	NA, WA, CA, RA, DA	3,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, OS, KS, DS, US, LS	2,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB, OB, UB, RB, DB, ZB	2,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA, DA	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	Stan niedostateczny	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	2,0	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	2,0	NIE	
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	2,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT	3,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	2,0	NIE	
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia ciągów				
20	Ciągna				
21	Urządzenia obce	NS, AS, OS, KS	3,0	NIE	
Stan pogody: Słonecznie		Średnia ocena obiektu mostowego:	2,43	Ekspertyza niekonieczna	
Temperatura: 25±30 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	2,00		

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:

Nie stwierdzono

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:

Nie stwierdzono

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU MOSTOWEGO DO UŻYTKOWANIA ***

Parametr	Ograniczenie	OCENA		
		- 5 -	- 2 -	- 0 -
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	NIE	x		
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.	NIE	x		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.	NIE	x		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
06. Skrajnia / światło pod obiektem	NIE	x		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Obiekt o niskich walorach estetycznych ze względu na występowanie licznych uszkodzeń niektórych lub zasadniczych elementów jego wyposażenia. Zła estetyka obiektu - konieczność zaplanowania przeprowadzenia zabiegów naprawczych.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Brak danych.

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Tarnów; dnia: 28.10.2020

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	NIE	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	NIE	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko

Numer uprawnień budowlanych

Data wykonania przeglądu:

11.08.2020

01. Ryszard Konop

UAN-2-2367/87

PODPIS RYSZARDA KONOP
KIEROWNIK BUDOWY

Data

02. Andrzej Osysko

Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

28.10.2020

28.10.2020

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

Pracownia Drogowa i Techniki Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 130A/113, 23-100 Tarnów
tel. 14-634-13-12, 14-634-406-720
NIP 679-306-93-75 REGON 142314341 KRS 0000122760051

Dyrektor ds. Technicznych
Andrzej Osysko

RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Data: 28.10.2020

Podpis:

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332, 1529, z 2018 r. Poz. 12, 317, 352, 650), oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej.
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej.
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Zał. do protokołu nr: M22 / 2020

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m²	443	10 zł	4 430 zł
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Frezowanie i wbudowanie warstwy ścieralnej	1	m²	44	720 zł	31 896 zł
03	Nawierzchnia jezdni	Frezowanie i wbudowanie warstwy ścieralnej	1	m²	133	720 zł	95 688 zł
04	Nawierzchnia chodników	Prace utrzymaniowe – oczyszczenie nawierzchni	1	m²	55	250 zł	13 844 zł
05	Balustrady, bariery, osłony	Wymiana lub remont generalny balustrad (barier)	1	m	44	640 zł	28 352 zł
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporęczowych	1	szt.	44	640 zł	28 352 zł
07	Urządzenia odwadniające	Udrożnienie i oczyszczenie elementów odwodnienia	1	kpl.	1	4 886 zł	4 886 zł
08	Izolacja pomostu	Stan izolacji niedostateczny	1	kpl.	1	0 zł	0 zł
09	Konstrukcja pomostu	Iniekcja rys, uzupełnienie ubytków, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementu	1	m²	20	2 500 zł	49 838 zł
10	Konstrukcja dźwigarów	Iniekcja rys, uzupełnienie ubytków, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementu	1	m²	255	200 zł	50 945 zł
11	Łożyska i podpory			kpl.	0	9 772 zł	0 zł
12	Urządzenia dylatacyjne			kpl.	0	29 316 zł	0 zł
13	Przyczółki	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne przyczółków i uzupełnienie ubytków gruntu	1	m²	332	240 zł	79 740 zł
14	Filary			kpl.	0	14 658 zł	0 zł
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności	1	m²	222	12 zł	2 658 zł
16	Przeguby			kpl.	0	97 720 zł	0 zł
17	Konstrukcje oporowe	Remont zasadniczy uszkodzonej konstrukcji oporowej	1	m²	166	480 zł	79 740 zł
18	Inne pozostałe	Bieżące prace utrzymaniowe. Oczyszczenie	1	kpl.	1	1 466 zł	1 466 zł
OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:							471 834 zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko

Numer uprawnień budowlanych

01. Ryszard Konop

UAN-2-2367/87

Data wykonania przeglądu:

11.08.2020

 PODPIS
 KIEROWNIK BUDOWY
 Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
 oraz Kwalifikacyjne
 UAN-2-1845-217/87

Data

28.10.2020

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

01.

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

01.

02.

Załącznik nr 2 do protokołu z okresowej kontroli nr M22/ 2020

Nr JNI: [-] DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 11.08.2020r.

Karta
nr 1.









