

Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego – część druga i ostatnia

Pytanie nr 29:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o programy konserwatorskie dla wszystkich budynków.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29:

Programy konserwatorskie zostały wykonane wyłącznie dla tych budynków, dla których było to wymagane przepisami.

Pytanie nr 30:

Prosimy o wyjaśnienie czy wymiana nadproży okiennych i drzwiowych dotyczy wszystkich budynków.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30:

Należy przewidzieć wymianę nadproży zgodnie z dokumentacją projektową dla poszczególnych budynków. Jeśli nie uwzględniono wymiany nadproży w projekcie to oznacza to, że pozostają nadproża istniejące.

Pytanie nr 31:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej dostawy i montażu tablic informacyjnych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31:

- a) W przedmiarze robót budowlanych budynku przy ul. Jagiełły 47-53
- w dziale 7 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienione pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.7	kalk. własna wg opisu SOPZ	Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno- promocyjnych x 5szt. (ZADANIE 1)	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.7	kalk. własna wg opisu SOPZ	Wykonanie, dostawa i montaż i demontaż tablicy informującej o realizowanej inwestycji x 1szt. (ZADANIE 1)	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

- b) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Rynek 17:**
 - należy dodać dział 6 Roboty dodatkowe i niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.6	kalk. własna wg opisu SOPZ	Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno- promocyjnych x 2szt. (ZADANIE 2)	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Dotyczy budynku przy ul. Jagiełły 47-53

Pytanie nr 32:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej rozbiórki fragmentów stropu nad parterem i pokrycia dachów w miejscu nowych kominów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.2 Strop nad parterem – S2 należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6a d.1.2	kalk. własna	Usunięcie fragmentów stropu w miejscach projektowanych kominów	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.4 Dach należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17a d.1.4	kalk. własna	Usunięcie fragmentów dachu w miejscach projektowanych kominów	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 33:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej demontażu wentylacji mechanicznej w łazienkach i kuchniach. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 33:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25a d.1.5	kalk. własna	Demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 34:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej usunięcia pieców na paliwo stałe. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 34:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25b d.1.5	kalk. własna	Usunięcie pieców i kuchni na paliwo stałe	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 35:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej usunięcia kuchni opalanych paliwem stałym. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 35:

Uwzględniono przy odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 36:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej zastosowania podwójnej warstwy siatki do wysokości 2,00m nad poziomem terenu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36:

Wszystkie warstwy siatki ujęte zostały zbiorczo w pozycji dotyczącej systemu ociepleniowego.

Dotyczy budynku przy ul. Jagiełły 80-82

Pytanie nr 37:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej skucia odpajających się tynków zewnętrznych z elewacji północnej, południowej i wschodniej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 37:

W przedmiarze robót budowlanych należy w dziale 1.6 Ściany zewnętrzne następująco skorygować niżej wymienione pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.6	kalk. własna	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		9,8*7,5+2*4*5+2*5	m ²	123,500	
				RAZEM	123,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.6	kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
		poz. 22*0,10	m ³	12,350	
				RAZEM	12,350

Pytanie nr 38:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju prace należy wycenić w poz. 109 „Oczyszczenie i zmycie podłoża” przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 38:

Należy uwzględnić prace polegające na wyczyszczeniu ewentualnych nalotów biologicznych na istniejących tynkach i umyciu elewacji w celu pozbycia się zapylenia.

Pytanie nr 39:

Prosimy o wyjaśnienie czy ścianę szczytową elewacji zachodniej należy osuszyć i wykonać naprawę tynków.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 39:

Projekt przewiduje skucie tynku z całej ściany. W zakresie prowadzonych robót nie przewiduje się osuszania ściany szczytowej.

Pytanie nr 40:

W ekspertyzie technicznej w pkt. 1.8.5 „Podpiwniczenie” znajduje się informacja o wymaganych lokalnych naprawach w miejscach gdzie występują zmurszałe cegły. Czy w wycenie należy uwzględnić powyższy zakres prac? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 40:

Zakres prac nie obejmuje napraw stropu nad piwnicą.

Pytanie nr 41:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wzmocnienia więźby dachowej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 41:

Zakres ww. prac został ujęty w odpowiedzi na pytanie nr 13.

Dotyczy budynku przy ul. Jagiełły 86

Pytanie nr 42:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej demontażu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w łazienkach i kuchniach. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 42:

W przedmiarze robót budowlanych należy dodać dział 1.5 Roboty towarzyszące oraz niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22a d.1.5	kalk. własna	Demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 43:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej usunięcia pieców na paliwo stałe. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 43:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22b d.1.5	kalk. własna	Usunięcie pieców i kuchni na paliwo stałe	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 44:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wzmocnienia więźby dachowej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 44:

Zakres ww. prac został ujęty w odpowiedzi na pytanie nr 20.

Pytanie nr 45:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej oczyszczenia dymowych przewodów kominowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 45:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.8 Kanały wentylacyjne należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68a d.2.8	kalk. własna	Czyszczenie istniejących murowanych przewodów kominowych	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Pytanie ogólne

Pytanie nr 46:

Wnoskujemy o zmianę zapisów umowy § 4 „Wynagrodzenie” dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego z uwagi na liczne rozbieżności przedmiarów z dokumentacją techniczną oraz nieprzewidywalność robót do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 46:

Zamawiający **nie dopuszcza** zmian zapisów w umowie § 4 „Wynagrodzenie”

Dotyczy budynku przy ul. Adama 4

Pytanie nr 47:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej oczyszczenia dymowych przewodów kominowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 47:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107a d.5	kalk. własna	Czyszczenie istniejących murowanych przewodów kominowych	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Pytanie nr 48:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej usunięcia urządzeń lokatorskich z elewacji, dachu i kominów, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 48:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 5 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107b d.5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń lokatorskich z elewacji, dachu i kominów	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 49:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania nowych obróbek blacharskich, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 49:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 4 Dach należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99b d.4	KNR 2-02 056-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		$(11,20+9,69+15,76+8,64+4,70)*0,55$	m ²	27,495	
				RAZEM	27,495

Dotyczy budynku przy ul. Rynek 17

Pytanie nr 50:

W ekspertyzie technicznej pkt. 1.7.2 „Ściany nośne zewnętrzne, balkony” znajduje się informacja o konieczności gruntownego remontu balkonu od strony północnej m.in. z uwagi na ogniska korozji belek, brak odwodnienia, ubytki cegieł. Brak pozycji w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 50:

Remont balkonu od strony północnej uwzględniony jest w przedmiarze w pozycji 80.

Pytanie nr 51:

W ekspertyzie technicznej na zdjęciu nr 9 widoczne są ubytki cegieł ściany szczytowej, które wymagają prac naprawczych, remontowych i renowacyjnych. Brak pozycji w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 51:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 6 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174 d.6	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków różnej grubości na zaprawie cementowej	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 52:

W związku z zapisem ekspertyzy technicznej pkt. 1.7.3 „Stropy nad piwnicami” dotyczącej złego stanu technicznego stropu kolebkowego, prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty wykonania ekspertyzy technicznej? Jeśli z ekspertyzy wyniknie konieczność wykonania nowego stropu, czy Zamawiający będzie rozliczał ten zakres prac jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 52:

Wykonanie ekspertyzy technicznej i robót związanych z naprawą stropu nad piwnicą nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 53:

W związku z zapisem w ekspertyzie pkt. 1.7.4 „Stalowe nadproża w piwnicach” dotyczącym konieczności wykonania prac naprawczych stalowych nadproży, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 53:

Prace naprawcze stalowych nadproży w piwnicach nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 54:

W związku z zapisem w ekspertyzie pkt. 1.7.5 „Więźba dachowa, poszycie dachu” dotyczącym konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych deskowania tj. oczyszczenia z korozji biologicznej, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 54:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 6 Roboty dodatkowe należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.6	kalk. własna	Oczyszczenie i konserwacja deskowania dachu	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 55:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania rozbiórki fragmentu stropów nad parterem i I piętrzem w miejscu nowych kominów, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 55:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.2 Strop odcinkowy ok. 45cm – S2 należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10a d.1.2	kalk. własna	Usunięcie fragmentów stropu nad parterem i I piętrzem w miejscach projektowanych kominów	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.4 Dach nad częścią główną należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22a d.1.4	kalk. własna	Usunięcie fragmentów dachu w miejscach projektowanych kominów	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 56:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej demontażu wyłazów dachowych i drabiny, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 56:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.4 Dach nad częścią główną należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22b d.1.4	kalk. własna	Demontaż i usunięcie istniejącego wyłazu dachowego wraz z drabiną	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 57:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej demontażu wszystkich obróbek blacharskich, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 57:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.5 Dach nad częścią główną należy dodać niżej wymienione pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109a d.2.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym	m ²		
		$((2*6,7+2,70)+(5,2+5,4+14,7)+(5,2+3,85+1,55+6,57))*0,25$	m ²	14,643	
				RAZEM	14,643

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110a d.2.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym	m ²		
		$((11,20+10,50+7,50)+(1,1+1,9+1,65+1,75+1,1))*0,60$	m ²	22,020	
				RAZEM	22,020

Pytanie nr 58:

Według opisu technicznego branży architektonicznej, docieplenie ścian od wewnątrz należy wykonać za pomocą płyt Multipor, natomiast w przedmiarze uwzględnione są bloczki z betonu komórkowego. Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy zastosować oraz o ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 58:

Docieplenie ścian od wewnątrz należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego dedykowanego do ociepleń od wewnątrz ścian zewnętrznych pochodzących od dowolnego producenta o parametrach określonych w opisie branży architektonicznej.

Pytanie nr 59:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 35 niepoprawny obmiar, nie zostały uwzględnione pomieszczenia nr 0.10 oraz 0.11, łącznie 34,22m².

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 59:

W dziale 2.2.1 Strop odcinkowy ok. 45cm- S2 należy następująco zmienić pozycje 35-43:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2.1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki – odkurzanie podłoża	m ²		
		$37,65+21,93+50,10+41,25+2,37+15,24+18,98$	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
36 d.2.2.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m ²		

	analogia				
		poz. 35	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
37 d.2.2.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- folia paroprzepuszczalna	m ²		
		poz. 35	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
38 d.2.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 λ=0,037 gr. 12cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa	m ²		
		poz. 37	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
39 d.2.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe – folia PE 0,3mm	m ²		
		poz. 38	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
40 d.2.2.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25cm	m ²		
		poz. 39	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
41 d.2.2.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogubienie posadzki o 1cm Krotność=5,75	m ²		
		poz. 40	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
42 d.2.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie przeciwskurczowe siatką z prętów gr. 3,0mm, o oczkach 10x10cm	m ²		
		poz. 40	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520
43 d.2.2.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 41	m ²	187,520	
				RAZEM	187,520

Pytanie nr 60:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania nowych nadproży otworów drzwiowych na klatce schodowej poddasza między pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 60:

Drzwi na poddaszu pomiędzy komunikacją, a strycharzami należy zamontować w istniejących ściankach wykonanych z drewna, które są wykonane na całej wysokości poddasza i przymocowane do drewnianej konstrukcji dachu, w związku z tym nie ma potrzeby montażu nadproży.

Pytanie nr 61:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej oczyszczenia dymowych przewodów kominowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 61:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.6 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119a d.2.6	kalk. własna	Czyszczenie istniejących murowanych przewodów kominowych	szt		
			szt	7,000	
				RAZEM	7,000

Pytanie nr 62:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania lamperii w holach na parterze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 62:

Lamperie należy wykonać za pomocą farb emulsyjnych silikonowych odpornych na zabrudzenia. Farby emulsyjne zostały wykazane w przedmiarze dla każdej kondygnacji w przestrzeniach komunikacji ogólnej dla sufitów i ścian.

Pytanie nr 63:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania wymianów dachowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 63:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.5 Dach należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114b d.2.5	kalk. własna	Wykonanie wymianów dachowych	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 64:

Czy zakres prac obejmuje przemurowanie kominów z cegły klinkierowej części parterowej budynku? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 64:

Niezbędne informacje na ten temat znajdują się w poz. 115 przedmiaru.

Pytanie nr 65:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej demontażu i montażu elementów na elewacjach, tj. anten, opraw oświetleniowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 65:

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2.6 Roboty towarzyszące należy dodać niżej wymienioną pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119b d.2.6	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń lokatorskich, opraw oświetleniowych, anten itp.	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Pytanie nr 66:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej montażu nowej okładziny kamiennej schodów zewnętrznych (według zakresu prac zawartych w Programie Konserwatorskim), prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 66:

Informacja na temat montażu nowej okładziny schodowej została zamieszczona w pozycji 61 przedmiaru. Schody należy wykończyć kamionkową płytką gres imitującą okładzinę kamienną.

Pytanie nr 67:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego zamieszczenie na portalu edytowalnych załączników do SWZ, takich jak: formularz oferty, oświadczenia itp.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 67:

Zamieszczono edytowalną wersję załączników dnia 28.02.2022 r.

Z up. Burmistrza
/-/
Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

UWAGA:

PRZEKAZANE W PIŚMIE INFORMACJE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZENIU OFERTY.