

D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Początkowy fragment odcinka muru 1-2 od strony cmentarza. Widok na tablice nagrobne.



Fot.2 Środkowy fragment odcinka muru 1-2 od strony cmentarza. Widok na tablice nagrobne.



Fot.3 Środkowy fragment muru odcinka 1-2 od strony cmentarza. Widok na tablice nagrobne.



Fot.4 Końcowy fragment odcinka muru 1-2 od strony cmentarza. Widok na tablice nagrobne.



Fot.5 Fragment odcinka muru 1-2 od strony ulicy




Fot.6 Fragment odcinka muru 1-2 od strony ulicy



Fot.7 Początkowy fragment odcinka muru 2-3. Widok od strony cmentarza



Fot.8 Końcowy fragment odcinka muru 2-3. Widok od strony cmentarza



Fot.9 Końcowy fragment odcinka muru 1-2 oraz odcinek 2-3. Widok od strony ulicy



Fot.10 Końcowy fragment odcinka muru 2-3 oraz początek odcinka 3-4.
Widok od strony cmentarza



Fot.11 Środkowy fragment odcinka muru 3-4. Miejsce awarii. Widok od strony cmentarza




Fot.12 Odcinek muru 3-4. Miejsce awarii. Widok od ulicy



Fot.13 Początek odcinka muru 4-5. Widok od strony cmentarza




Fot.14 Odcinek muru 4-5. Widok od strony cmentarza




Fot.15 Odcinek muru 4-5. Widok od strony ulicy



Fot.16 Odcinek muru 4-5. W głębi widoczny fragment z cokołem z kamieni polnych i ze zwielokrotnionymi pilastrami. Widok od strony ulicy



Fot.17 Miejsce wygłaszania kazań. Widok od strony cmentarza



Fot.18 Odcinek muru 4-5. Miejsce wygłaszania kazań. Widok od strony ulicy



Fot.19 Miejsce wygłaszania kazań. Początek odcinka muru 5-6. Nagrobek rodziny Caesar.
Widok od strony cmentarza



Fot.20 Końcowy fragment odcinka muru 5-6 po naprawie. Widok od strony cmentarza