

## 6. Świetlica dokumentacja fotograficzna elementów budowlanych

### A. Elewacja budynku

Widoczna znaczna korozja drewnianej obudowy elewacji.













