



Fot. 1

Fot. 1 - 2 Widok na elewację wiatraka od strony płd.



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4

Fot. 3 - 4 Widok na elewację wiatraka od strony płd. - wsch.



Fot. 7




Fot. 5



Fot. 6

Fot. 5 - 6 Widok na elewację wiatraka od strony płn.



Fot. 8

Fot. 7 - 8 Widok na elewację wiatraka od strony płn. - zach.

Załącznik nr 7	OBIEKT:	Remont i konserwacja Wiatraka Holenderskiego przy ul. Szkolnej 8 w Myślibórze	Działka: 528/2 Myślibórz
	TYTUŁ:	DOKUMENTACJA FOTOGRAF. WIATRAKA	
	WYKONAŁ:	Cyprian Seul upr. geol. VII-1609	Skala: 1:50 Data: 04.2022