

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





Foto 1. Otoczenie Kaplicy.



Foto 2. Otoczenie Kaplicy.



Foto 3. Elewacja południowa Kaplicy



Foto 4. Elewacja wschodnia Kaplicy.




Foto 5. Więźba dachowa kaplicy.



Foto 6. Więźba dachowa kaplicy.




Foto 7. Sygnaturka kaplicy.




Foto 7. Stolarka okienna kaplicy

]



Foto 8. Drzwi wejściowe do kaplicy



Foto 9. Widok wnętrza Kaplicy



Foto 10. Posadzka wnętrza Kaplicy



Foto 11. Stan techniczny dachu Kaplicy



Foto 12. Odspojenie warstwy malarskiej i uszkodzenie tynku na elewacji
Południowej



Foto 13. Uszkodzenia warstwy malarskiej oraz cokółu na elewacji
Wschodniej



Foto 14. Uszkodzenia tynku oraz odspojenie warstwy malarskiej na elewacji Zachodniej,



Foto 14. Pęknięcia tynków na elewacji Północnej