

Ściany parteru, pięter i użytkowego poddasza murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej, zewnętrzne, magistralne, jak i wewnętrzne o zróżnicowanych szerokościach.

Ściany parteru z zewnątrz i wewnątrz tynkowane pierwotnie tynkiem wapienno - piaskowym, wtórnie cementowo – wapiennym i miejscami cementowym. Ściany zewnętrzne grubości 83 i 82 cm, ryzalitu od strony północno- wschodniej 74 cm, natomiast wewnętrzne min. wydzielające klatkę schodową grubości 80, 72 cm, a pomieszczenia w traktach wydzielające cele 52 cm. Pozostałe grubości od 69 do 44 cm . Wtórne ścianki murowane z cegły ceramicznej grub. 30 cm oraz działowe z płyt grub. 10 – 12 cm, w części wyłożone współczesnymi płytkami ceramicznymi /m.in. sanitariaty, przebieralnia/.


Ściany wyższych pięter o porównywalnych grubościach, z wyłączeniem ryzalitu , którego szerokość ścian zmniejsza się do 65 cm .

Ściany wewnętrzne parteru i poddasza obiektu wtórnie malowane farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi. Część pomieszczeń /pomieszczenia sanitarne, socjalne/ o ścianach częściowo wyłożonych współczesnymi płytkami ceramicznymi. Na poddaszu część ścian z okładziną z płyt i in. Ściany kominowe i przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej, otynkowane, kominy pozbawione dekoracyjnych zwieńczeń.

Zewnątrz ściany budynku głównego penitencjarnego zdobione bogatym detałem architektonicznym w formie potężnego, wieńczącego gzymsu arkadkowego z kształtek ceglanych i ciągnionej zaprawy, gzymsami w partii wież , boniowaniem /zakres w pkt. opracowania – elewacje - detal architektoniczny/. W pomieszczeniach parteru i wyższych kondygnacji nie występowały wewnętrzne dekoracje w formie elementów tynkarskich lub sztukatorskich i in. Obecnie zachowane skromne elementy pierwotnego wyposażenia /pkt. opracowania wnętrze - wyposażenie/.

Stan zachowania.

Ściany budynku głównego z zewnątrz z częściowo zniekształconym, w części zniszczony detałem architektonicznym /brak przeprowadzenia profesjonalnych prac konserwatorskich/. Ściany zewnętrzne bez widocznych spękań i rys, z odspojonymi tynkami na znacznych powierzchniach, pod względem konstrukcyjnym w stanie dobrym. Ściany wewnętrzne w stanie dobrym. Kominy w stanie dobrym, pozbawione dekoracyjnych zwieńczeń.



83. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Fragment ścian budynku penitencjarnego – elewacja południowo – wschodnia. Stan zachowania ścian i tynków w partii zwieńczenia elewacji szczytowej.



84. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment ścian elewacji południowo – zachodniej. Stan zachowania ścian i częściowo wtórnych tynków elewacji budynku i narożnej baszty.



85. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Fragment ścian budynku penitencjarnego – elewacja południowo – wschodnia. Stan zachowania ścian i tynków w partii zwieńczenia i strefie nad łącznikiem.



86. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Wnętrze parteru -fragment ścian przy klatce schodowej budynku penitencjarnego. Stan zachowania ścian i tynków wewnętrznych z licznymi wtórnymi nawarstwieniami.



87. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment ścian budynku penitencjarnego – wewnątrz. Stan zachowania ścian i tynków z wtórnymi nawarstwieniami najwyższej kondygnacji nawy środkowej.



88. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment ścian budynku penitencjarnego – wewnątrz. Stan zachowania ścian i tynków z wtórnymi nawarstwieniami kondygnacji ryzalitu od strony północno - wschodniej.



89. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment ścian budynku penitencjarnego – wnętrze celi odosobnienia. Stan zachowania ścian i tynków z wtórnymi nawarstwieniami.

Sklepienia i stropy – w piwnicach sklepienia murowane z cegły pełnej, odcinkowe, wsparte na ścianach wzdłużnych pomieszczeń piwnicznych, w części centralnej na ścianach, w których wycięte zostały szerokie arkady o spłaszczonym łuku odcinkowym; oraz kolebkowe z lunetami.

Na wysokości parteru i pięter w celach traktu południowego i północnego sklepienia ceglane odcinkowe, łukowe w układzie poprzecznym z cegły ceramicznej, pełnej. Między stropami nad środkowym traktem wykonane pomosty /galerie/ z blachy stalowej, ażurowej, łączonej na śruby. Pomosty o szerokości 90 cm wsparte są na ozdobnych wspornikach żeliwnych w kształcie wolut. Pomosty z balustradami stalowymi. Między galeriami na wysokości parteru i pięter rozciągnięta siatka stalowa, zabezpieczająca, przymocowana ściągaczami do wsporników, pod którą żeliwne, ażurowe podciągi. Nad trzema kondygnacjami sali sklepienie kolebkowe.

Sklepienia tynkowane, szpachlowane, pozbawione częściowo oryginalnych wapiennych tynków.

W wysuniętym ryzalicyte od strony północnej mieszczącym wejście główne w cofniętym portyku trzy przęsła sklepienia krzyżowego na szerokich, boniowanych gurtach od strony wewnętrznej wciętych w lico ściany, od strony zewnętrznej wspartych na ośmiobocznych filarach arkad wejścia. W części środkowej ryzalitu mieszczącej klatkę schodową na poziom kondygnacji parteru biegnące pod kątem trzy przęsła sklepień krzyżowych wspartych na gurtach, w bocznych pomieszczeniach ryzalitu wejściowego strop drewniany, belkowy.

Na piętrze w części pomieszczenia ryzalitu sklepienie kolebkowo z lunetami. Przejścia między poszczególnymi członami budynku, a także łącznik komunikujący budynek penitencjarny z budynkiem administracyjnym sklepienie pełnymi łukami i odcinkowo

Stan zachowania.

Sklepienia piwnic w stanie dobrym, nie noszą śladów zniszczeń czy uszkodzeń. Sklepienia pozostałych kondygnacji budynku penitencjarnego nie wykazują ugięć, nie stwierdzono wyraźnych śladów deformacji konstrukcji. Stan zachowania stropów drewnianych nieznany.

W części pomieszczeń wyprawa tynkarska sklepień jest znacznie powierzchniowo spękana i zarysowana.



90. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień traktu środkowego piwnic budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony południowej. Stan zachowania sklepień i tynków z wtórnymi nawarstwieniami.



91. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień traktu środkowego piwnic budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony południowej. Stan zachowania sklepień i tynków z wtórnymi nawarstwieniami.



92. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień traktu środkowego piwnic części gospodarczej budynku penitencjarnego. Stan zachowania sklepień i tynków z wtórnymi nawarstwieniami.



93. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień z lunetami piwnic budynku penitencjarnego – wewnątrz. Stan zachowania sklepień i tynków z widocznymi odspojeniami tynków wtórnych.



94. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienie kolebkowe celi odosobnienia na poziomie piętra traktu zachodniego budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony południowej. Stan zachowania sklepień i tynków z wtórnymi nawarstwieniami.



95. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepienia traktu środkowego budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony północnej – III kondygnacja. Stan zachowania sklepień i tynków.




96. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment stropów drewnianych traktu południowego ryzalitu budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony północnej. Stan zachowania sklepień i tynków.



97. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment stropów drewnianych traktu północnego ryzalitu budynku penitencjarnego – wewnątrz- widok od strony południowej. Stan zachowania sklepień i tynków.



98. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień krzyżowych na gurtach klatki schodowej ryzalitu budynku penitencjarnego – wewnątrz - widok od strony zachodniej. Stan zachowania sklepień i tynków.



99. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Fragment sklepień krzyżowych na gurtach podcienia ryzalitu od strony północno – wschodniej budynku penitencjarnego – wewnątrz portyku wglębnego - widok od strony północnej. Stan zachowania sklepień i tynków.

Nadproża okienne i drzwiowe

Nadproża okienne i drzwiowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. W zależności od grubości ścian zewnętrznych o zróżnicowanych wymiarach dostosowanych do grubości murów.

W piwnicach nadproża przejść ścian wspierających sklepienia odcinkowe założone na łuku odcinkowym, w części rozglifione, otwory przejść piwnicznych sklepienie odcinkowo, wtórne sklepienie płasko. Nadproża otworów okiennych piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej zamknięte od wewnątrz łukiem odcinkowym, zewnątrz płasko.

Nadproża okienne przyziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej założone na łuku odcinkowym, zewnątrz płaskie. Część otworów okiennych – elewacje ryzalitu, wież narożnych oraz elewacji szczytowych obiektu /trzykondygnacyjna nawa środkowa/ sklepienie półkoliście, z podniebieniem sklepień w firmie boniowania.

W przejściach między pomieszczeniami - szerokie przejścia sklepienie łukami odcinkowymi lub wtórne proste. Otwory drzwiowe wewnętrzne na poziomie piwnic i parteru murowane z cegły sklepienie odcinkowo lub płasko, na poziomie wyższych kondygnacji i użytkowego poddasza płaskie. Wejścia do cel oraz otwory okienne w celach sklepienie prosto z dostosowaniem do wysokości łuku sklepienia celi.

Nadproża wtórnie wykutych przejść wewnętrznych proste.

Nadproża głównych drzwi wejściowych sklepienie półkoliście, boczne wejścia płasko, wtórne wejścia wewnętrzne sklepienie proste.


Stan zachowania.

Nadproża okienne i drzwiowe pierwotne z czasu budowy obiektu w stanie dość dobrym, nie stwierdzono znaczących spękań i zarysowań, poza sklepieniami arkadowego wejścia ryzalitu, części otworów okiennych cel, otworów wieży południowo – wschodniej, otworów elewacji północnej o ubytkach cegieł sklepień nadproży i głębokich zarysowaniach /nieliczne/.

Część nadproży drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych /wtórne wejścia do pomieszczeń, otwory w ścianach działowych/ płaska, wtórna.



100. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia nadproży okiennych ryzalitu od strony północno – wschodniej budynku penitencjarnego – widok od strony północnej. Stan zachowania sklepień.



101. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia nadproży okiennych od strony południowo – wschodniej budynku penitencjarnego – elewacja szczytowa - widok od strony południowej. Stan zachowania sklepień.



102. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia nadproży okiennych od strony północno – wschodniej budynku penitencjarnego – widok od strony północnej. Stan zachowania sklepień otworów okiennych cel.



103. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia nadproży wejść klatki schodowej budynku penitencjarnego – widok od strony północnej – wewnątrz na poziomie przyziemia. Stan zachowania sklepień.



104. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Sklepienia nadproży wejść klatki schodowej piwnic budynku penitencjarnego – widok od strony północnej. Stan zachowania sklepień.

Konstrukcja więźby dachowej

Konstrukcja więźby dachowej pierwotnie drewniana o ustroju płatwiowo - krokwiowym, z wysoką ścianką kolankową, wzmacniana zastrzałami. Konstrukcja wsparta była na dwurzędowej ramie stolcowej.

Obecna więźba dachowa konstrukcji stalowej wsparta na dwóch rzędach murowanych z cegły ceramicznej i otynkowanych słupów /konstrukcja wykonana w latach 90 – tych XX wieku/. Więźba stalowa z profili walcowych, dwuteowych, połączenia konstrukcji spawane. Konstrukcja dachu wykonana z zachowaniem kształtu, spadku i wymiarów oraz dostosowania do więźby oryginalnej. Poddasze w części zabudowane.

Stan zachowania

W części zabudowanej konstrukcja więźby dachowej obiektu niedostępna. Stan stalowej więźby dachowej dobry – po wymianie w latach 90 – tych XX w.



105. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja więźby dachowej wymieniona w latach 90 – tych XX wieku. Widok od strony północnej. Stan zachowania konstrukcji więźby.



106. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja więzby dachowej wymieniona w latach 90 – tych XX wieku. Widoczna konstrukcja sklepienia kolebkowego traktu /nawy/ środkowego. Widok od strony północnej. Stan zachowania konstrukcji więzby.



107. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Konstrukcja więzby dachowej wymieniona w latach 90 – tych XX wieku. Widok od strony północnej. Stan zachowania konstrukcji więzby.

Pokrycie dachu – dach obiektu wraz z zadaszeniem ryzalitu i wież narożnych kryty pierwotnie /materiały ikonograficzne znane z połowy XIX w. , pocz. XX w. i ok. 1920 roku/ arkuszami blachy ułożonej na rąbek stojący. Murki ogniowe, szczyty i kalenice uszczelnione były pasami blachy.

W szczytach jak i elewacjach wzdłużnych obiektu oraz zadaszeniach wież obróbki blacharskie wysunięte były do linii gzymsu.

Obecnie dach kryty blachą tytan – cynkową na pełnym deskowaniu z desek sosnowych. Przed wymianą pokrycia w latach 90 – tych XX w. dach kryty materiałem zróżnicowanym - wtórnie papą ułożoną podwójnie na lepiku, uzupełnieniami z blachy i papy. Kalenica uszczelniona była pasami papy.

Stan zachowania.

Stan pokrycia dachu wraz z pokryciem przybudówek jest dostateczny, po wymianie w latach 90 – tych XX w. Ze względu na przeprowadzone prace w trakcie ostatniego remontu obiektu polegające na wymianie więźby i pokrycia dachów, zostały zlikwidowane miejsca przecieków oraz uszczelnione partie przy kominach.

Pomimo wykonanej wymiany pokrycia dachowego jego forma wymaga docelowej wymiany. Rodzaj pokrycia wymaga dostosowania go do bryły i zabytkowego charakteru obiektu.

Docelowo prawidłowym pokryciem jest blacha układana w arkuszach na rąbek stojący.

Konieczna wymiana pokrycia baszt ze względu na zły stan zachowania. Docelowo przywrócenie iglic w zwieńczeniach wszystkich baszt oraz w narożach spadku dachu budynku głównego.

Elementy odwodnienia budynku


Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej lub powlekanej.

Stan zachowania.

Obróbki blacharskie w stanie niezadawalającym. Od strony elewacji frontowej i pozostałych nieprofesjonalnie montowane kosze i rury spustowe powodujące zniszczenia mechaniczne elewacji, zaciekanie i zniekształcenie detalu architektonicznego.



108. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie dachu wymienione w latach 90 – tych XX wieku. Obróbki blacharskie w części zniszczone. Elewacja szczytowa południowo – wschodnia - widok od strony południowej. Stan zachowania.



109. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie dachu wymienione w latach 90 – tych XX wieku. Obróbki blacharskie w części zniszczone. Elewacja szczytowa - widok od strony południowej. Stan zachowania.



110. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie dachu wymienione w latach 90 – tych XX wieku. Obróbki blacharskie w części zniszczone. Elewacja szczytowa południowo – zachodnia. Stan zachowania.



111. Kalisz, ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Pokrycie dachu wymienione w latach 90 – tych XX wieku. Obróbki blacharskie w części zniszczone. Elewacja południowo – zachodnia. Stan zachowania.

Schody

Schody wewnętrzne główne od strony północno – wschodniej, od ulicy Winiarskiej prowadzące w klatce schodowej ryzalitu od wejścia głównego na kondygnację parteru szerokie, jednobiegowe, betonowe, wylewane, obłożone lastrico, z podstopnicami ryflowanymi.

Schody między kondygnacyjne w trakcie południowym łączące wszystkie kondygnacje budynku i łącznik betonowe, wylewane, dwubiegowe, z podestem na każdej kondygnacji.

Podesty sklepione systemem odcinkowo – łukowym, schody wsparte na ścianach zewnętrznych oraz ścianie dzielącej biegi schodów. Schody i podesty wyłożone blachą stalową tłoczoną i perforowaną. Schody proste, z ryflowanymi podstopnicami.

Poręcze /w zależności od poziomu kondygnacji/ stalowe, proste, osadzone w ścianach oraz drewniane, profilowane osadzone w ścianach.

W wieżach narożnych pierwotnie schody drewniane, dębowe, kręcone, wsparte na słupie środkowym, obecnie w wieży ewakuacyjnej stalowe, kręcone, o stopnicach wykonanych z blachy stalowej, perforowanej i tłoczonej.

Schody w łączniku łączące poziom połączonych obiektów wąskie, jednobiegowe, betonowe, wylewane, wyłożone blachą, z ryflowanymi podstopnicami, w łączniku poszerzone.

Schody wewnętrzne komunikujące piętra z poziomem poddasza użytkowego drewniane, zabiegowe, z podestem między kondygnacjami, z drewnianą, profilowaną poręczą.

Do piwnic schody betonowe, wylewane, obłożone blachą stalową, perforowaną i tłoczoną, jednobiegowe, z poręczą drewnianą, profilowaną, podstopnice ryflowane.

Stan zachowania.

Schody wewnętrzne główne, łączące kondygnację parteru i pięter, schody na poddasze i w łączniku oraz schody do piwnic w stanie zadawalającym, ze zniszczeniami powierzchniowymi elementów ryflowanych oraz korozją elementów stalowych.



112. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne komunikujące poszczególne kondygnacje, obłożone blachą tłoczoną i perforowaną. Stan zachowania.



113. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne obłożone blachą tłoczoną i perforowaną, z ryflowanymi podstopnicami. Stan zachowania.



114. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne komunikujące poszczególne kondygnacje, obłożone blachą tłoczoną i perforowaną z ryflowanymi podstopnicami. Stan zachowania.



115. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne, wtórne wieży, komunikujące poszczególne kondygnacje, wykonane z blachy w kształcie pierwotnych kręconych schodów drewnianych.



116. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne drewniane, komunikujące niższe kondygnacje z poddaszem. Stan zachowania.



117. Kalisz. ul. Łódzka nr 2. Dawne więzienie. Budynek penitencjarny. Schody wewnętrzne komunikujące łącznik z budynkiem, obłożone blachą tłoczoną i perforowaną. Podstopnice ryflowane. Stan zachowania dostateczny.