






Protokół z inspekcji


Data: 02.09.2005	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
Obecny: Fularczyk	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Jagielly	Mapa nr 1:	Właz: S/D5JA243A
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S/D5JA254A
Sytuacja: ulica	Numer video: DVD-49	długość sekcji: 53,89 m
Przyczyna inspekcji: Inwentaryzacja	Profil: 200 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Segmenty betonowe	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona: ...brak danych	
Uwagi: WOMA - Ubowski, Świekowicz	Zarezerwowane:	


1:400	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	S/D5JA243A			
	1,27	SEL	Uszkodzenia powierzchni , duża erozja, 03 04	
	4,60	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	5,19	CMJ	Wiele pęknięć, 12 12	3
	8,68	BJ	Kanał uszkodzony, 03 04	4
	15,90	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	22,38	FM	Wylom w wielu miejscach, 05 07	4
	25,09	SEL	Uszkodzenia powierzchni , duża erozja, 07 08	
	44,42	CN	Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm	0
	44,92	SEL	Uszkodzenia powierzchni , duża erozja, 12 12	
	S/D5JA254A	MH	Właz/węzeł	
	53,89			15,9 m //

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 47a, Nr taśmy: DVD-49
1,27m, Uszkodzenia powierzchni , duża erozja, 03 04



Zdjęcie: 48a, Nr taśmy: DVD-49
4,6m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 49a, Nr taśmy: DVD-49
5,19m, Wiele pęknięć, 12 12



Zdjęcie: 50a, Nr taśmy: DVD-49
8,68m, Kanał uszkodzony, 03 04

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 51a, Nr taśmy: DVD-49
15,9m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 52a, Nr taśmy: DVD-49
22,38m, Wyłom w wielu miejscach, 05 07




Zdjęcie: 53a, Nr taśmy: DVD-49
25,09m, Uszkodzenia powierzchni, duża erozja, 07 08



Zdjęcie: 54a, Nr taśmy: DVD-49
44,42m, Połączenie, 09 10, średnica 150 mm

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Jagiello	Data: 02.09.2005	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 55a, Nr taśmy: DVD-49

44,92m, Uszkodzenia powierzchni, duża erozja, 12 12