Przekrój typowy – uszkodzenie powierzchniowe



Przekrój typowy – uszkodzenie nawierzchni z koleiną



LEGENDA:

— — — ist. teren

——— proj. nawierzchnia

bid

Biuro Inżynierii Drogowej
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pII

Inwestor:

PGL LP Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

Nazwa obiektu:

Remont drogi leśnej nr 14 Strzebowiska nr inw. 220/1735

Projektant:	mgr inż. Wojciech Radwański nr upr.: 37/2003	Podpis	
Opracował:	inż. Radosław Głuszkiewicz	Podpis	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE		

Skala: 1:50

Data: 05.2023

Numer rysunku: 2