PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA 1:200/200

Pik = 0+000,00
Skala 1:200/200



P.P. = 6,00

Prosta , pik =7,81 (29,01%) z 26,91

| | | |