
mufa ZRM-2
istn. kabel do likwidacji na odcinku - "mufa- pA"
istn. odcinek kabla po odkopaniu wprowadzic do stupa
istn. szafa SD-1/WD po przebudowie
Przebudowa przepustu ø50, L=9.60m, km 1+337.82
1/1/SD-1/WD
1/2/SD-1/WD
2/1/SD-1/WD
2/2/SD-1/WD
2/3/SD-1/WD
2/4/SD-1/WD
2/5/SD-1/WD
2/6/SD-1/WD
2/7/SD-1/WD
2/8/SD-1/WD
2/9/SD-1/WD
2/10/SD-1/WD
2/11/SD-1/WD
2/12/SD-1/WD
2/13/SD-1/WD
2/14/SD-1/WD
2/15/SD-1/WD
2/16/SD-1/WD
2/17/SD-1/WD
2/18/SD-1/WD
2/19/SD-1/WD
2/20/SD-1/WD
2/21/SD-1/WD
2/22/SD-1/WD
2/23/SD-1/WD
2/24/SD-1/WD
2/25/SD-1/WD
2/26/SD-1/WD
2/27/SD-1/WD
2/28/SD-1/WD
2/29/SD-1/WD
2/30/SD-1/WD
2/31/SD-1/WD
2/32/SD-1/WD
2/33/SD-1/WD
2/34/SD-1/WD
2/35/SD-1/WD
2/36/SD-1/WD
2/37/SD-1/WD
2/38/SD-1/WD
2/39/SD-1/WD
2/40/SD-1/WD