Technologia naprawy zarysowań muru oporowego
Widok i przekrój ściany oporowej



Rozstaw iniektorów śrubowych



Technologia naprawy zarysowań muru oporowego

1.Naprawa zarysowań wg.pkt. 10.2.Opisu technicznego
PB i PW
2.Stosować żywicę epoksydową dwukompenentową
dla "połaczeń siłowych"
przykładowy materiał podano w opisie technicznym
3.Iniekt wtłaczać za pomocą pompy ciśnieniowej
pod roboczym ciśnieniem około 83 bar
4.Przyjęto klasę betonu dla istniejacej ściany oporowej C20/25
5.Grubość ściany od50cm–30 cm,
6.Kąt nawiertu 45°
7. Zamykanie otworów po usunięciu iniektorów za pomocą szpachlówki systemowej epoksydowej.

Tytuł projektu	**Remont muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 32/2 obręb 3018 w Szczecinie**		
Inwestor	**Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin**		
Tytuł rysunku	**Technologia naprawy zarysowań muru oporowego**		
Projektant	mgr inz Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inz Wojciech Zawisza de Sulima specjalność: bud–konstr., upr.nr 15/Sz/90	Podpis	Data 25.10.2021
Nazwa firmy **Adres firmy**	**Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek** **70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7** **tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com**		Skala: 1: 75 Nr rys. 6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)