

ZATWIERDZAM
SZEF RZI BYDGOSZCZ

Egz. nr 3.....

ZASTĘPCA SZEFA
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Bydgoszczy

.....
ppłk mgr inż. Jacek ŚWIATŁY



INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
ZLECANYCH PRZEZ RZI BYDGOSZCZ



SZEF WEN
RZI BYDGOSZCZ

ppłk Grzegorz STRYCHARZ

SPIS TREŚCI

I.	Postanowienia ogólne	- 3
II.	Zasady ogólne i organizacyjne obowiązujące w RZI Bydgoszcz przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 3
III.	Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym	- 5
IV.	Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 5
V.	Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 6
VI.	Przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 10
VII.	Postanowienia końcowe	- 11
VIII.	Wykaz załączników	- 11

I. Postanowienia ogólne

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscu, jak np. roboty budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie a także w strefach zagrożonych pożarem, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.
2. Instrukcja ma na celu określenie zasad realizacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, obowiązki wykonawcy oraz osób nadzorujących prace pożarowo niebezpieczne.

II. Zasady ogólne i organizacyjne obowiązujące w RZI Bydgoszcz przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Podczas wykonywania remontów budynków.

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym są to wszelkie prace związane z użyciem ognia otwartego, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:
 - a) prace remontowo - budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku;
 - b) prace związane ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym (gazów, cieczy i pyłów palnych);
 - c) prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pomieszczeniach, w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów palnych).
2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym są to:
 - a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.:
 - spawanie, cięcie gazowe i elektryczne oraz cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi;
 - podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, podgrzewanie lepiku, smoły, układania papy metodą zgrzewania itp.;
 - rozpalanie ognisk;
 - używanie materiałów pirotechnicznych.
 - b) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe, np.:
 - przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów;
 - stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
 - suszenie substancji palnych;
 - usuwania pozostałości ww. substancji ze stanowisk pracy.
3. Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się:
 - a) gazy palne;
 - b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55° C);
 - c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;

- d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu;
- e) materiały wybuchowe i pirotechniczne;
- f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji;
- g) materiały posiadające skłonności do samozapalenia.

4. Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

5. Do przestrzegania zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w tych pracach oraz pracownicy wykonawcy robót i Inwestor nadzorujący ich przebieg.

Obowiązek zapoznania osób wykonujących i nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym z postanowieniami niniejszej instrukcji należy do przełożonego zlecającego wykonanie prac.

W przypadku zlecenia robót firmom zewnętrznym postanowienia pkt. IV przedmiotowej instrukcji powinny być zawarte w umowie na wykonanie robót.

6. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie budynku mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo jest wykonawca robót.

7. Wymagania o których mowa poniżej, ustalane są komisyjne przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

8. Zasady działania komisji:

a) skład komisji stanowią:

- Przedstawiciel Inwestora – inspektor nadzoru – przewodniczący;
- Przedstawiciel Inwestora - właściwy specjalista dla rodzaju wykonywanych prac – członek;
- Przedstawiciel Wykonawcy – członek;

Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby (decyduje o tym przewodniczący), np. rzeczoznawca w sprawach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, takich jak: wykonywanie prac w studzienkach, w których może występować atmosfera wybuchowa, prace w magazynach materiałów łatwopalnych i wybuchowych, itp.

b) do zadań komisji należy:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane;
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

- c) prace komisji organizuje jej przewodniczący;
- d) komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” (załącznik nr 1);
- e) po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole, Przewodniczący wydaje wykonującemu prace pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac (załącznik nr 2);
- f) do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”;
- g) po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowywana jest w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości RZI Bydgoszcz.

III. Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Osoba, która została wyznaczona przez Przewodniczącego komisji do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod pożarowym, powinna w szczególności:

1. Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników.
2. Dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie.
3. Sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć.
4. Wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości.
5. Brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

IV. Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności:

1. Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru.
2. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac.
3. Znać przepisy przeciwpożarowe, oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru.

4. Umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym przewidzianym do zabezpieczenia prac oraz sprawdzić te umiejętności u podległych pracowników.
5. Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
6. Ściśle przestrzegać wytycznych ustalonych dla prowadzenia i zabezpieczenia danego rodzaju prac niebezpiecznych.
7. Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego.
8. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zezwolenia.
9. Poinstruować pracowników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
10. Przerwać pracę w przypadku stwierdzenia warunków sprzyjających do powstania lub rozprzestrzeniania pożaru oraz zgłoszenie tego faktu Inwestorowi.
11. Poinformować Inwestora o zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz informować o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac.
12. Dokonać dokładnego sprawdzenia po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu sprawdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie zainicjowano pożaru.
13. Wykonywać polecenia organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pod względem pożarowym.

V. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

1. Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru oraz tak ustawione w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu lub gazów.
2. Przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt gaśniczy.
3. Stanowisko pracy na którym wykonywane są prace niebezpieczne pod względem pożarowym, a w szczególności stanowisko prac spawalniczych powinno być

wyposażone w następujący sprzęt gaśniczy:

- Gaśnica proszkowa GP-6 – 1 szt.
- Koc gaśniczy – 1 szt.

UWAGA: Ilość sprzętu gaśniczego można zwiększyć oraz zastosować inny jego rodzaj, jeżeli przemawiają za tym szczególne warunki wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4. Prac niebezpiecznych pożarowo nie wykonywać w pomieszczeniach, w których tego samego dnia prowadzone były prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwopalnych.
5. W zależności od sytuacji w miejscu spawania, cięcia lub innych prac z ogniem otwartym należy:
 - a) zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier, cząstek gorącego metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach, stropach - w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, itp. niepalnym materiałem;
 - b) usunąć na bezpieczną odległość - poza promień zasięgu iskier wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach i stropach przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny niezabezpieczone w sposób określony w punkcie (a);
 - c) usunąć nagromadzony pył z podłoża i wewnątrz urządzeń technologicznych oraz z wszelkich powierzchni (np. grzejników, instalacji elektromagnetycznych, konstrukcji, itp.);
 - d) przykryć szczelnie wszystkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeżeli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń podanych w punkcie (b);
 - e) zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia stosując np. osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, zraszanie wodą, itp.
 - f) zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji, itp. na taką odległość od miejsca spawania, aby nie zaistniała możliwość jej zapalenia;
 - g) zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego stosując np. odsunięcie materiałów od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych spawaniu na odległość, co najmniej 0,5m lub stałe chłodzenie wodą (również w pomieszczeniach sąsiednich).

W czasie wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:

1. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w zezwoleniu na wykonanie prac spawalniczych.
2. Stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować zauważone źródła ognia, zbierać do pojemnika z wodą pozostałości elektrod i rozżarzone części metalu.
3. Parokrotnie w zależności od czasu trwania pracy, zraszać wodą zagrożone palne elementy budynku.

4. Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru.
5. W razie powstania pożaru zaalarmować służby ratownicze oraz przystąpić do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.

Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:

1. Dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach nie wystąpiły objawy tlenia, iskrzenia, dymu.
2. Zrosić wodą nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w których mogły powstać zarzewia ognia.
3. W kolejnych odstępach czasu (w przypadku szczególnego zagrożenia również w nocy) ponowić kontrolę miejsca i rejonu przeprowadzanych prac spawalniczych. Częstotliwość kontroli nakazuje osoba odpowiedzialna za wykonanie prac. Pierwsza kontrola szczególnie po zakończeniu prac spawalniczych powinna się odbyć nie później niż po 2 godzinach, a następne po 4 i 8 godz. od ich zakończenia. Wyniki kontroli odnotować w „Księżce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” (załącznik nr 3).

**Przechowywanie butli
z gazami technicznymi palnymi (acetylen), lub utleniającymi (tlen, dwutlenek węgla)
po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
na terenie budynku, a w szczególności w obrębie dróg ewakuacyjnych
lub pomieszczeń ogólnie dostępnych, przeznaczonych na pobyt ludzi jest
ZABRONIONE !!**

Ponadto:

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. O planowanych pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym a także o ich rozpoczęciu i zakończeniu należy powiadomić:
 - a) inspektora nadzoru RZI Bydgoszcz;
 - b) inspektora ppoż. RZI Bydgoszcz;
 - c) inspektora bhp RZI Bydgoszcz.

O w/w pracach w obiektach i budynkach innych użytkowników, należy powiadomić inspektorów ppoż. i bhp właściwych dla użytkownika.

3. Użytkownik obiektu jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru.






Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

W przypadku powstania pożaru należy:

1. Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu.
2. Usunąć z miejsca pożaru butle z gazami technicznymi lub przenośne wytwornice acetylenowe i sprzęt spawalniczy.
3. Zaalarmować Państwową Straż Pożarną - tel. nr **998** lub tel. alarmowy **112**.
4. Zorganizować ewakuację zagrożonych ludzi i mienia.
5. Przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu gaśniczego oraz innych dostępnych środków.
6. Z chwilą przybycia straży pożarnej, podporządkować się dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej.



VI. Przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

 <p>rys. 1</p>	<p>Materiały palne, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo - rys nr 1:</p> <p>1 - ekran z materiału niepalnego (np. z blachy) 2 - koc gaśniczy</p>
<p>Z izolowanych rurociągów na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo zapalna) chłodzić skutecznie, np. sposobem pokazanym na rysunku nr 2:</p> <p>1 - przewód doprowadzający wodę 2 - zwoje sznura</p>	 <p>rys. 2</p>
 <p>rys. 3</p>	<p>Wszelkie szczeliny i otwory prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału - rys nr 3:</p> <p>1 - materiał niepalny</p>
<p>Spawane przegrody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich, należy skutecznie chłodzić - rys. 4:</p> <p>1 - przewód doprowadzający wodę 2 - zwoje sznura 3 - koc</p>	 <p>rys. 4</p>
 <p>min. 10 m</p> <p>rys. 5</p>	<p>W zależności od ciśnienia pod jakim wykonywane są prace spawalnicze, należy zabezpieczyć przed przypadkowym zapaleniem wszystkie palne materiały w odległości minimum 10 m.</p>

VII. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszą Instrukcję wprowadza się do użytku służbowego w RZI Bydgoszcz z dniem zatwierdzenia.
2. Niniejszą instrukcję otrzymują:
 - a) Egz. nr 1 – a/a
 - b) Egz. nr 2 – Szef WEN
 - c) Egz. nr 3 – Kierownik STUN
 - d) Egz. nr 4 – Inspektor bhp
 - e) Egz. nr 5 – Inspektor ppoż.

VIII. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 – Zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Załącznik nr 2 – Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Załącznik nr 3 – Książka wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.


OPRACOWAŁ:


KIEROWNIK


Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości
RZI Bydgoszcz

UZGODNIONO:

Inspektor ppoż.
RZI Bydgoszcz

Niezdakow, Insp. ochrony P/pac:
NZ Edward Niezdakow


Inspektor bhp
RZI Bydgoszcz



PROTOKÓŁ Nr /

**ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM
POŻAROWYM**

1. Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień:
.....
.....
2. Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:
.....
.....
3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:
.....
.....
4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych:
.....
.....
5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich:
.....
.....
6. Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac:
.....
.....
7. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku:
.....
.....
8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.:

..... tel. podpis

..... tel. podpis

..... tel. podpis

9. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo:

..... tel. podpis

10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich:

..... tel. podpis

..... tel. podpis

11. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów:

..... tel. podpis

..... tel. podpis

..... tel. podpis

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa:

..... tel. podpis

13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac:

- po ich zakończeniu:

..... tel. podpis

- po 2 godz.

..... tel. podpis

- po 4 godz.

..... tel. podpis

- po 8 godz.

..... tel. podpis

14. Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach:

od godz. do godz.

podpisy członków komisji:

.....
.....
.....
.....

ZEZWOLENIE Nr /
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

1. Miejsce pracy
2. Rodzaj pracy
3. Czas pracy, dnia od godz. do godz.
4. Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd.,
określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo:
Nr z dnia
5. Dodatkowe środki zabezpieczające
.....
6. Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia do dnia
w godz.
..... tel. podpis
7. Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo
w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego.
8. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ____ / ____ oraz
wymagań określonych w zezwoleniu:
..... tel. podpis
9. Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia
godz. w obiekcie, pomieszczeniu itp.

Inspektor nadzoru

Wykonawca

.....
podpis

.....
podpis

KSIĄŻKA WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Lp.	Rodzaj wykonywanych prac	Nazwa budynku, pomieszczenia, w którym wykonano pracę	Data i godzina rozpoczęcia prac oraz z czyjego polecenia, nr zezwolenia	Imię i Nazwisko pracowników wyznaczonych do pracy	Godzina przeprowadzenia kontroli toku prac oraz Imię i Nazwisko osoby kontrolującej	Uwagi i polecenia wydane pracownikom w trakcie kontroli wykonywanych prac	Data i godzina zakończenia prac	Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu wykonanych prac	Imię i Nazwisko osób przeprowadzających kontrolę	Podpis osoby kontrolującej