

1. Wszystkie elementy spawać spoiną ciągłą na pełną grubość styku
2. Konstrukcje istniejące łączyć z nowo projektowaną za pomocą połączeń spawanych na budowie

skaa1:50

