



Legenda:

- ..... uszkodzona/przerwana membrana kompensatora
- czopuch kanału spalin

		P.P.U.H. NOVIX sp. z o.o. ul. Bł. Czesława 11 44-100 Gliwice tel. +48 32 331 24 04, www.novix.com.pl	
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice		NR PROJEKTU: 2020-002	
TYTUŁ RYSUNKU: OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA ŻELBETOWEGO H=100m ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH		SKALA: -	
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI KOMINA		NR RYS.: 2	
		PODPIS:	
OPRACOWANIE: mgr inż. Monika Leszczyńska-Profaska		PODPIS:	