

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zaprojektowanie i przebudowę kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w SOSW w Owińskach.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00017.2023

19.05.2023 r.

I.dz.: ZP.ZD-00333/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

**ZAPYTANIA:**

1. Proszę o weryfikację numeru referencyjnego. W SWZ widnieje zapis ZP.272.00017.2023, ZP.ZD-00289/23, natomiast w ogłoszeniu widnieje zapis ZP.272.00017.2023, ZP.ZD-00288/23. Proszę o wskazanie prawidłowego numeru referencyjnego, który powinien zostać umieszczony w treści gwarancji ubezpieczeniowej.
2. W opisie robót budowlanych PFU widnieje zapis:  
„Elewacje parteru w miejscach zamurowań, uzupełnień i uszkodzeń ścian a także w miejscach wymagających napraw otynkować tynkami wapienno-trasowymi. Parametry dobrać do istniejących tynków na elewacji. Cokół otynkować tynkiem renowacyjnym WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o bardzo wysokiej odporności na siarczany, po uprzednim wykonaniu izolacji pionowej ze szlamów mineralnych.”  
Z treści opis wynika, że przed naprawą tynków cokołowych należy wykonać wykopy przy budynku, zaizolować ściany, zasypać wykopy i odtworzyć opaskę budynku i studzienki okienne. Proszę o wyjaśnienie czy wskazany zakres należy ująć w wycenie.
3. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie naprawę tynków cokołowych poprzez skucie głuchych fragmentów i uzupełnienia tynkiem WTA bez konieczności wykonywania izolacji pionowych przy ścianach fundamentowych?
4. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania izolacji przy ścianach fundamentowych (długość ok. 60mb) proszę o wyjaśnienie na jaką głębokość należy izolować ściany fundamentowe w części podpiwniczonej, a na jaką głębokość w części niepodpiwniczonej.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1.**

Nr niniejszego postępowania to ZP.272.00017.2023. Natomiast nr ZP.ZD-00288/23 i ZP.ZD-00289/23 są kolejnymi numerami dokumentów w tej sprawie.

**Ad. 2–4.**

Remont cokołów nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Przy wycenie robót należy uwzględnić tylko prace naprawcze cokołu, tj. uzupełnienie tynków WTA wraz z malowaniem, jedynie w miejscu ingerencji (np. w miejscu wykonywania okna zamiast drzwi).

Zamówienie nie obejmuje wykonywania izolacji pionowej ścian fundamentowych. W miejscu uzupełnienia, spód cokołu należy wykonać 20 cm poniżej przyległego terenu (opaski). Odcinek podziemny cokołu należy zabezpieczyć folią kubełkową. Przy wycenie robót należy uwzględnić uzupełnienie opaski ze żwiru w miejscu naprawy tynku.