



Segment przegubowy

1. Śruby M6x158, dokręcać momentem 10 Nm.
2. Dociągi wykonać z lin stalowych o dopuszczalnym obciążeniu 3 200 N. Końce lin zacisnąć przy pomocy 4 zacisków. Liny napinać siłą 50 kg.
3. Zakotwienie masztu wykonać w odległości 7-8 m od osi masztu w pozostawie co 120°

