

**Postępowanie:** Zakup i montaż agregatów systemu klimatyzacji dla budynków przy ul. Grodzkiej 7-11. Wymiana dotyczy agregatów chłodniczych RXYQ16M i RXYQ12M w budynku przy ul. Grodzkiej 9 i 11 oraz agregatu skraplającego.

W związku z wpływem do Zamawiającego zapytania Wykonawcy Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

- w rozdziale V pkt 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie **2 400,00** zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (zgodnie z uPzp) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- w rozdziale VI pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  
Termin, do którego wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert **tj. do dnia 13.08.2024 r.**

- w rozdziale XI pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum\\_bydgoszcz](https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bydgoszcz) w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 15.07.2024 r. do godziny 10.00.**

- w rozdziale XI pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **15.07.2024**

## **PYTANIE 1**

Proszę o informację jakie modele jednostek wewnętrznych współpracują z agregatami skraplającymi układów VRV które mają być wymienione. Jest to istotne z punktu widzenia doboru agregatów które będą kompatybilne zew starymi jednostkami wewnętrznymi.

Odp. Modele jednostek wewnętrznych zamontowanych w budynku przy ul. Grodzkiej 9 i 11 to:

- Klimatyzator VRV typu FXAQ25
- Klimatyzator VRV typu FXAQ32
- Klimatyzator VRV typu FXLQ20
- Klimatyzator VRV typu FXLQ40
- Klimatyzator VRV typu FXLQ50

Klimatyzator VRV typu FXHQ63

**PYTANIE 2**

Czy przeprowadzona diagnoza wskazuje że kompresory uszkodzone zostały elektrycznie? Jeżeli nie to czemu Zamawiający wymaga czyszczenia instalacji?

Odp. Bezpośrednią przyczyną awarii był wyciek czynnika, który spowodował awarię kompresorów. Czyszczenie instalacji jest wymagane, gdyż w instalacji mogą znajdować się resztki brudnego czynnika.