

ZAŁĄCZNIK NR 4

1. KPP Gostynin - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - stwierdzono nieprawidłowość zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłączył on zasilanie podstawowe i jednocześnie zasilanie UPS).
2. KPP Mława - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - brak oznaczenia wyłącznika od strony placu wewnętrznego.
3. KMP Płock - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - podczas zadziałania wyłącznika stwierdzono zablokowanie kołowrotek w hallu głównym.
4. KPP Przasnysz - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wyłącznik niesprawny.