



Uwagi:

1. Wyregulować nacisk dźwigni na szczotkę zębatką.
Nacisk winien być utrzymany w granicach $1,3 \div 1,6 \text{ KG}$.
2. Sworzeń poz. 3 z jednej strony roznitować,
3. Mocowanie linek od szczotek powinno być takie, aby linki i końcówki skierowane były w stronę komutatora.
4. Sworzeń poz. 8 zabezpieczyć dwustronnie punktakiem

1		Sworzeń $\phi 4 \times 65$	8	St3		PN67/M80026			
1		Podkładka 9	7		0,005	PN61/M-82005			
1		Podkładka spr. 8,2	6			PN58/M-82008			
1		Śruba M8×16	5		0,015	PN58/M-82118			
1		Zawlecze 2×14	4			PN58/M-82001			
1		Sworzeń	3		0,03	803N341510-02			poz. 2
1		Sprężyna lewa	2		0,12	803N341521-00			
1		Obsada szczotkotrzym.	1		0,7	803N341520-01			
Ilość szk.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr normy lub rys.	Nr mod. lub formy	Nr karty obróbki	Uwagi
Projektował:	Data	Podpis				MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W ŁÓDZI			
Kreślił	14.11.74	<i>[Signature]</i>							
Sprawdził	4.12.74	<i>[Signature]</i>							
Skala 2:1	Szczotkotrzymacz lewy					803N 341520-0			
						Zastępuje rys. WZ-730002			
						Zastąpiony przez rys.			