

## Szczegółowy opis wykonania robot

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul.  
Kosynierskiej 10  
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

### INWESTOR:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  
Ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań


### NAZWA INWESTYCJI:

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul.  
Kosynierskiej 10

### Szczegółowy opis wykonania robót:

1. Niwelacja powierzchni dachu poprzez naprawę lokalnych zagłębień
2. Nacinanie i wygrzewanie istniejącego pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej
3. Uszczelnienie powierzchni dachu za pomocą kauczukowej membrany SBS z domieszką bitumu np. Siplast Dach szybka izolacja SBS – wydajność ok 0,4kg/m<sup>2</sup>)
4. Remont betonowych czap kominowych poprzez skucie nierówności, gruntowanie emulsją głębokopenetrującą oraz malowanie emulsyjnymi farbami do betonu do stosowania na powierzchniach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne
5. Wymiana silikonów na krawędzi styku papy z obróbkami blacharskimi na obrysie dachu oraz kominów
6. Demontaż obróbek blacharskich gzymsu na elewacji od strony ul. Kosynierskiej i na wschodniej stronie budynku (lokalizacja na zdj. 1 poniżej)
7. Skucie tynku na elewacji w miejscu montażu profili okapowych
8. Izolacja styku profilu z elewacją (styropian) papą
9. Montaż profili okapowych z blach stalowej, ocynkowanej gr. 0,55mm (konstrukcja profilu wg schematu rys. 1) za pomocą kołków szybkiego montażu (otwory montażowe należy uszczelnić uszczelniaczem dekarским przed umieszczeniem kołka)
10. Montaż kapsli dekarских na w miejscach mocowania profili

Rys. 1 Schemat profilu okapowego



Zdj. 1 Lokalizacja Gzymsu do remontu

