



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców
KRS Nr 0000010351 Kapitał zakładowy 64 028 500 PLN Nr BDO 000024196

Grudziądz 13.01.2021 r.

L.dz. BL/189/2021



AB 680
LABORATORIUM
CENTRALNE



solidna
firma 2019

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, pn.: „Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu”.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poprzez platformę zakupową Open Nexus pn. „Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu” wpłynęły zapytania do treści Zapytania ofertowego. Stosownie do treści §16 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu – (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Poproszę o dostanie numerów seryjnych wymienionych napędów. Bez tego nie jesteśmy w stanie przygotować wiążącej oferty. Specyfikacja:

Silnik	KA67 DRE100M4B5	szt.	1
Silnik	KA67 DRE100LC4BE5	szt.	1
Silnik	KA47 DRE90M4BE2	szt.	1
Silnik	KH87/T DRE160MC4BE11HF/TH wersja M1A	szt.	1
Silnik	KA67 DRE90L4BE2	szt.	1
Silnik	KA67 DRE132S4BE5	szt.	1
Silnik	KA127 DRE160MC4BE20	szt.	1
Silnik	KA127 R77 DRE100M4BE5	szt.	1
Silnik	KA107 R77 DRE90M4BE2	szt.	1
Silnik	KA97 DRE132MC4/TH	szt.	1
Silnik	KA67 DRE132M4/TH	szt.	1
Silnik	KA67 DRE100M4/TH	szt.	1
Silnik	KA67 DRE100LC4	szt.	1
Silnik	SA47 DRS71S4BE1	szt.	1

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podaje numery seryjne wymienionych napędów:

1. Silnik KA67 DRE100M4BE5 szt. 1 062-0906002

2. Silnik KA67 DRE100LC4BE5 szt. 1 063-1008011

- 3.Silnik KA47 DRE90M4BE2 szt.1 063-0952003
- 4.Silnik KH87/T DRE160MC4BE11HF/TH wersja M1A szt. 1062-0982001
- 5.Silnik KA67 DRE90L4BE2 szt. 1 063-0992001
- 6.Silnik KA67 DRE132S4BE5 szt. 1 063-1024002
- 7.Silnik KA127 DRE160MC4BE20 szt. 1 063-1060001
- 8.Silnik KA127 R77 DRE100M4BE5 szt. 1 063-1061001
- 9.Silnik KA107 R77 DRE90M4BE2 szt. 1 063-1065001
- 10.Silnik FA97 DRE132MC4/TH szt. 1 058-0011003
- 11.Silnik KA67 DRE132M4/TH szt. 1 062-0905003
- 12.Silnik KA67 DRE100M4/TH szt. 1 062-0906003
- 13.Silnik KA67 DRE100LC4 szt. 1 062-0871001
- 14.Silnik SA47 DRS71S4BE1 szt. 1 054-0150001

Pozycja 1 i 10 – poprawiono błędy literowe.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pozycji 527 zapytania aktualnie są w ofercie nowsze generacje paneli CP6202-0021, tj, CP6202-0021-0060, CP6202-0021-0070 oraz CP6202-0021-0080
<https://www.beckhoff.com/en-en/products/ipc/panel-pcs/cp6xxx-cp7xxx-single-touch-panel-pcs/cp62xx.html> CP6202-0021-0010 to już wiekowy panel i wycena możliwa jest tylko przez serwis jako część zamienna.

Do tego celu potrzebuje numer seryjny urządzenie, może być zdjęcie tabliczki znamionowej proszę o informację, co wyceniamy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Jeżeli produkt jest wycofany z produkcji, to proszę zaproponować nowszy, w pełni kompatybilny.

Pytanie nr 3:

Produkty całkowicie wycofane ze sprzedaży

6AV6642-0AA11-0AX1szt.1

6AV6642-0BC01-1AX1szt.1

6AV6642-0BC01-1AX1szt.1

czy mogą być zamienniki (nowe modele) ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:


Jeżeli produkt jest wycofany z produkcji, to proszę zaproponować nowszy, w pełni kompatybilny.

Pytanie nr 4:

KEB 29.DR.B28-5331 Dławik z zapytania nie jest już dostępny.

w celu dobrania zamiennika proszę o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego:



Pytanie nr 5:

KEB 30E4T60-1001 Filtr nie jest już dostępny.
Proszę o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej falownika i filtra i na tej podstawie dobierzemy zamiennik jeśli będzie to możliwe.

Wyjaśnienie Zamawiającego:



Pytanie nr 6:

SK3282AZ

W celu sporządzenia oferty bardzo proszę o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej umieszczonej na reduktorze, pozycja 424 na formularzu cenowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Odpowiadając na powyższe Zamawiający informuje, że tabliczka znajduje się w miejscu, gdzie zrobienie zdjęcia jest utrudnione, w związku z czym przesyłam specyfikację motoreduktora. (poz.424)

SK3282AZ VL-100LF/4 TF

Nazwa wyrobu	Motored. walcowy płaski
Prędkość obrotowa silnika	1,465 1/min
Przełożenie reduktora	52,97
Prędkość wyjściowa	28,000 1/min
Współczynnik pracy	1,10
Wyjściowy moment obrotowy (Nm)	765,00
Znamionowa moc silnika (kW)	2,200
Napięcie zasilania silnika (V)	230/400
Częstotliwość napięcia (Hz)	50
Klasa sprawności	IE3
Rodzaj pracy	S1
Stopień ochrony silnika	IP55
Klasa izolacji silnika	F
Prąd znamionowy 1 (AMP)	7,40
Prąd znamionowy 2 (AMP)	4,27
Osł	0,83
Pozycja pracy	M1
Rodzaj wykonania	Tuleja drażniona, kołnierz B14
Łożyskowanie	Wzmocnione wału wzd VL
Wymiary wału wyj. (mm)	40H7
Odpowietrznik	Odpowietrznik otwarty
Zabezp. termiczne silnika	Czujnik PTC, 3x155°C
Rodzaj połączeń silnika	Oskładka
Położenie puszk. silnika	1/1
Rodzaj oleju w reduktorze	Mineralny ISO VG 220
Klasy oleju	CI2 220
Ilość oleju (l)	2,800
Kolor lakieru	RAL 5010

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie konkretnego modelu presostatu serii HUBA TYP 604 lub przesłanie zdjęcia presostatu, który jest potrzebny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Odpowiadając na zadane pytanie Zamawiający przesyła w załączeniu dwa zdjęcia presostatu, poz.554 na formularzu cenowym



Pytanie nr 8

Przełącznik elektroniczny o nr 3RF2390-3AA04, pozycja 594 produkt wycofany bez zamiennika. Proszę o wykreślenie z zapytanie lub zamianę na inny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamiennikiem jest 3RF2190-3AA04. Przełącznik ten nie posiada nabudowanego radiatora. Ponieważ można wykorzystać radiator z uszkodzonego przełącznika, proszę zaproponować w/wym. zamiennik.

Pytanie nr 9

Prośba o podanie numeru seryjnego MM30D-503-00 falownik (rotora) poz.129 na formularzu cenowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający przesyła zdjęcie falownika, na którym są umieszczone jego dane.



Pytanie nr 10

Touch Panel 6AV6642-0BC01-1AX1 produkt wycofany z produkcji ,poz. 997 i 998 na formularzu cenowym. Proszę o informację, co robimy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:


Jeżeli produkt jest wycofany z produkcji, to proszę zaproponować nowszy, w pełni kompatybilny.

Pytanie nr 11

Filtr workowy - moduł we/wy -RM-V8 poz.140, Filtr workowy - sterownik RM-300CT poz.141 Proszę o sprecyzowanie, co to za produkty za mało informacji do wyceny

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający przesyła zdjęcie filtra workowego – modułu oraz filtra- sterownika .



Pytanie nr 12

HUBA typ 604 BIS-411 1P 230VAC 16A by przygotować ofertę muszę poznać dokładny model presostatu, posiadam zbyt mało informacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W dole tabliczki znamionowej znajduje się numer 604.9000002, który jest kodem presostatu. Wszystkie parametry presostat znajdują się pod danym numerem w tabeli produktów HUBA.

Pytanie nr 13

Wyłącznik SISN2-UV1AW, pozycja 1115. Proszę o więcej informacji i zdjęcie jak jest możliwość.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyłącznik umiejscowiony jest w sposób i miejscu, które uniemożliwia dotarcie do niego, a tym bardziej wymontowanie celem sprawdzenia.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus
2. a/a