


LEGENDA:

- 1. WSKAZANE NA RYSUNKU ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU DO WYMIANY ZGODNIE Z OPISEM
- 2. WYMIANY PRZYKOMINOWE PRZEZNACZONE DO ZASTĄPIENIA NOWYMI ELEMENTAMI
- 3. PO ZDJECIU WARSZT POKRYCIA DACHU ZAKŁADA SIĘ DOKONANIE OGŁĘDZIN STANU TECHNICZNEGO NIEDOSTĘPNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I KWALIFIKACJĘ ICH ZAKRESU DO WYMIANY
- 4. WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI IMPREGNOWANE PREPARATEM GRZYBOBÓJCZYM ORAZ ZAIMPREGNOWANE DO GRANIC NIEROZPRZESTRZENIANIA OGŃIA PRZECIWPÓŻAROWO



Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzańskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Miciewicza 8, 37–300 Leżajsk		
Obiekt	Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno—Wychowawczego w Leżajsku		
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid: 3530/3 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto		
Branża	architektura		
Faza	projekt budowlany		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	lipiec 2020		
Tytuł rysunku	rzut więźby		
Skala	1:50		
Numer	A–01		