

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37324702: Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap IV)

Pytanie:

17. W związku ze sprzecznymi odpowiedziami z dnia 21.10.2021 (odpowiedź 20) oraz odpowiedziami z dnia 19.10.2021 (odpowiedź nr 13) prosimy Zamawiającego o informacje które odpowiedzi są ostateczne i wiążące.

18. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje jako wiążące odpowiedzi z dnia 21.10.2021, które wprowadzają konieczność aktualizacji oferty przez Wykonawcę (zmiana materiałów) wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.10.2021 r.

19. W związku z odpowiedziami z dnia 21.10.2021r prosimy o załączenie właściwego szkicu ze średnicami tj. załącznik nr 16, który obejmuje zakres robót dla etapu nr 4. Informujemy, że załączony szkic do odpowiedzi z dnia 21.10.2021r nie obejmuje zakresu, dla którego udzielono odpowiedzi.

20. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje jako wiążące odpowiedzi z dnia 21.10.2021 wówczas prosimy o podanie ilości istniejących zaworów sekcyjnych i odcinających dla każdej z komór na zadaniu nr 2,3,4 wraz z podaniem ich średnic .

Odpowiedzi:

Ad. 17) Odpowiedź nr 20 z dnia 21.10.2021 jest właściwa dla komór zlokalizowanych wzdłuż budynku 4-10 (falowiec). Odpowiedź nr 13 z dnia 19.10.2021 jest właściwa dla pozostałych komór.

Ad. 18) Zamawiający przychylił się do prośby i informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień **29.10.2021r godz. 10.00.**

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu korektę SWZ wersja 2 z 22.10.2021 i korektę zapytania ofertowego wersja 2 z 22.10.2021.

Ad. 19) Zamawiający informuje, że w komunikacie opublikowanym 21.10.2021 do odpowiedzi na pytanie nr 16 załączono błędny rysunek. W załączeniu do tego komunikatu przekazujemy prawidłowy szkic stanowiący załącznik do odpowiedzi nr 16 z 21.10.2021 wersja 2.

Ad. 20) Zamawiający przekazuje załącznik do odpowiedzi nr 20 z 22.10.2021 przedstawiający armaturę podlegającą wymianie.

Armatura ma mieć tę samą średnicę co sieć. Armatura powinna zostać wymieniona na zasilaniu i powrocie w każdej komorze. Mają to być zawory kulowe do wstawiania z kulą ujarzmioną

Gdańsk, dnia 22.10.2021 r.