

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

„KOMINIARCZYK” Ficner Krzysztof
w Białej Piskiej ul. Wiśniowa 14

tel. (87) 42-59-305 tel. kom. 602 344 397
NIP 8491088668 Regon 510816149
e-mail: ficnerk@o2.pl
Zrzeszony w Krajowej Izbie Kominiarzy

Biała Piska 31.08.2021r

Teren działalności:

CAŁY KRAJ

Zakład Usług
Kominiarskich
„Kominiarczyk”

Świadczy usługi
w zakresie:

Czyszczenia, sprawdzania
i opiniowania urządzeń
grzewczo – kominowych
w oparciu o obowiązujące
przepisy



Przeprowadzania inwentaryzacji
i okresowej kontroli przewodów
kominowych (dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych)



Wykonywanie usług zleconych
pokrewno – kominiarskich

Zakład współdziała także w
zakresie:

poprawy stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,



zapobiega zatruciom
i wybuchom gazów

racjonalnego gospodarowania
paliwami



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
„KOMINIARCZYK”
Krzysztof Ficner
12-230 Biała Piska, ul. Wiśniowa 14
tel. 087 425 93 05
NIP 849-108-86-68 REGON 510816149
CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

Protokół Nr 375/2021

Z okresowej kontroli przewodów kominowych będących własnością:
Nadleśnictwo Drygały
położona/y w Drygałach ul Kościuszki 40

została przeprowadzona kontrola stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz połączeń do przewodów w oparciu o art. 62 Ustawy Prawa Budowlanego – tekst jednolity z dnia 01.09.2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami)

Kontrola stwierdziła, że w dniu 31.08.2021r

1. Stan techniczny przewodów jest dobry i nadaje się do prawidłowej eksploatacji z wyłączeniem przewodu nr 4.
2. Wykonano czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych (zgodnie z par.34ust.1 Dz. U. nr 109.poz.719 z 2010r
3. Ciąg na otworach wylotowych dobry .
4. Wentylacja grawitacyjna wywiewna działa prawidłowo
5. Dostęp do kontroli i czyszczenia dobry.
6. Otwory wylotowe i kratki wentylacji grawitacyjnej umieszczono prawidłowo
7. Przewody kominowe wentylacyjne drożne i nadają się do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Stwierdzone usterki należy usunąć: bezzwłocznie
9. Dat poprzedniej kontroli, przeglądu:2020 r.

Wykaz usterek – zalecenia

Przewód dymowy od kotła c.o. zabezpieczony wkładem jest nieszczelny ,wkład uległ korozji lub się rozszczelnił . Zaleca się wymianę wkładu .

Usterki wymienione w protokole z ostatniej kontroli nie zostały usunięte.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki-uszkodzenia ,zaniedbania podlegają obowiązkowi usunięcia – naprawie bezpośrednio poprzez prowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego: 2022r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – zarządca obiektu budowlanego
2. Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożenia)
3. Mistrz Kominiarski przeprowadzający kontrolę

(podpis osoby odbierającej protokół)




UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Ficner
Nr 16237

(pleczątko Imię i nazwisko i podpis mistrza kominiarskiego)

ZAKŁAD USŁUGI KOMINIARSKICH
HONORARIUM
 Krzysztof Ficner
 ul. Wiśniowa 14
 12-230 Biała Piska
 tel. 087 425 93 05
 NIP 849-108-86-68 REGON 510816149
 CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARSTWA POLSKICH

Drygały ul Kościuszki 40

wkp kominiek



wiaz dachowy

U P R A W I A J O
 MISTRZ KOMINIARSK
 Krzysztof Ficner
 Nr 1822

Ulica: