



OZNACZENIA BARW I SYMBOLI WARSTW	
	IA
	IB
	IC
	IIA
	IIB / IIIA

WYNIKI MODELOWANIA STATECZNOŚCI
ZBOCZA WZDŁUŻ PRZEKROJU I - I'

FS - wskaźnik stateczności przy
granicznej wytrzymałości
na ścinanie