



**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze**

PZ.52800.16.2023.WD

Zielona Góra, dn. 10 lutego 2023 r.

Urząd Gminy Trzebiechów  
**WPLYNĘŁO**  
dnia 13.02.2023 r. zał. podpis

## DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2022 poz. 1969) oraz na podstawie art. 104 KPA, po przeprowadzeniu w dniach **12 października – 12 listopada 2022 r.** czynności kontrolno-rozpoznawczych w **Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2**, przez mł. asp. mgr inż. Wojciecha Długaszek – Inspektora w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, mł. asp. Patryka Krakowiana – Absolwenta-aspiranta w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz mł. kpt. mgr inż. Kamila Sroczyńskiego – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze,

### n a k a z u j ę

**Gminie Trzebiechów w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2,**

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla hali sportowej wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz GOPS, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

**Podstawa prawna:** § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

**Termin wykonania: do dnia 31 maja 2023 r.**

31.12.2024

2. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całej strefy pożarowej ZL I+ZL III+ZL IV+ PM o kubaturze ponad 1000 m<sup>3</sup>

**Podstawa prawna:** § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania: do dnia 31 maja 2023 r.**

31.12.2024 r



3. Usunąć stwierdzone nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznych wymienione w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych, tj. braki opraw na punktach oświetleniowych oraz zamknięć na puszkach elektrycznych:

- Roklot*
- a) w piwnicy Urzędu Gminy Trzebiechów,
  - ✓ b) na poddaszu budynku magazynowego,
  - c) w piwnicy mieszkań komunalnych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,  
Termin wykonania: do dnia 31 maja 2023 r.

*Pelet*  
*Lue*

4. Zapewnić możliwość natychmiastowego użycia (w razie potrzeby) wszystkich wyjść ewakuacyjnych z hali sportowej oraz drzwi ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych wewnątrz budynku, np. poprzez umieszczenie w pobliżu drzwi przeszklonych szafek z kluczami oraz oznakowaniem miejsc ich usytuowania zgodnie z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,  
Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

*awerte*

5. Usunąć materiały palne składowane na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji:

- a) parter – droga komunikacyjna prowadząca z pomieszczeń przyległych do hali sportowej (szatni, itp.), tj. krzesel,
- b) na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji mieszkań komunalnych, tj. drewnianych szaf,

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,  
Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

*uawęto*

6. Usunąć materiały palne składowane na drogach komunikacji ogólnej w piwnicy mieszkań komunalnych, tj. kartony, styropian,

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,  
Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

7. Zapewnić wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego, w związku z jego przekroczeniem o ponad 100% (przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego) w stosunku do wartości wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi:

- a) w **Urzędzie Gminy Trzebiechów**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 24,35 m, wobec dopuszczalnej 10 m,
- b) na drodze ewakuacyjnej z **pomieszczeń przyległych do hali sportowej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych pomieszczeń, tj. pokój nauczycielski oraz szatni znajdującej się na przeciwko pokoju nauczycielskiego długość dojścia ewakuacyjnego wynosi: 23,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m,



- c) w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 25,51 m, wobec dopuszczalnej 10 m

**Podstawa prawna:** § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), w związku § 16 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

31.12.2024 r.

8. Zapewnić wymaganą szerokość spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzącej z I piętra **Urzędu Gminy Trzebiechów** mniejszą o ponad 1/3 od wartości określonej w przepisach techniczno – budowlanych. Zmierzona szerokość spocznika wynosi 0,97 m (wystający stopień) wobec wymaganej co najmniej 1,5 m

**Podstawa prawna:** § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku z § 16 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

31.12.2024 r.

9. Usunąć lub udokumentować wymagany stopień palności (tj. co najmniej trudno zapalność) wykładziny podłogowej o nieustalonym stopniu palności na drodze ewakuacyjnej:

nowe  
posole

- a) w **Urzędzie Gminy Trzebiechów** (wykładzina PCV bądź linoleum),  
b) z **lokali mieszkań komunalnych** (wykładzina PCV bądź linoleum),

**Podstawa prawna:** § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 16 ust. 2 pkt. 3 lit a) rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Kupić?  
?

10. Usunąć, zabezpieczyć do wymaganego stopnia palności lub udokumentować wymagany stopień palności (tj. co najmniej trudno zapalność) sufitu lub sufitu podwieszanego o nieustalonym stopniu palności:

- a) na drodze ewakuacyjnej oraz w pomieszczeniach **Urzędu Gminy Trzebiechów**,  
b) na drodze ewakuacyjnej z **hali sportowej do pomieszczeń przyległych** (łącznie pomiędzy salą gimnastyczną, a pomieszczeniami przyległymi), boazerii lub drewna o nieustalonym stopniu palności

naprawa  
zamek

**Podstawa prawna:** § 262 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 16 ust. 2 pkt. 3 lit a) rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

11. Zapewnić dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni > 200 m<sup>2</sup>, instalację wodociągową



przeciwpożarowa, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

31.12.2024 r.

12. Zapewnić dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni  $> 200 \text{ m}^2$ , instalacje wodociagową przeciwpożarowa, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: lokale mieszkalne komunalne, instalacji wodociagowej przeciwpożarowej. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

31.12.2024 r.

13. Zapewnić dla strefy pożarowej (ZLI+ZLIII+ZLIV+PM) o kubaturze ponad  $1000 \text{ m}^3$  obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Halę sportową wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz lokale mieszkalne komunalne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Podstawa prawna:** § 183 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), w związku z § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

14. Zapewnić na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w odniesieniu do strefy pożarowej ZLI+ZLIII+ZLIV+PM. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Podstawa prawna:** § 181 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 3 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2024 r.

15. Zapewnić oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz i każdego wyjścia końcowego w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
- w pomieszczeniu (hali sportowej) większej jak  $60 \text{ m}^2$  ( $629,5 \text{ m}^2$ )



Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Podstawa prawna:** § 181 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 3 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

- 10.000  
2. Akademia
16. Zabezpieczyć przed niekontrolowanym wypływem wody instalację wodociągową przeciwpożarową, tj. hydrantów H-52 z uwagi na wykonanie przyłącza instalacji bytowo – gospodarczej z materiałów palnych do przewodu głównego doprowadzającego wodę do budynku do którego przyłączono również instalację wodociągową przeciwpożarową.

**Podstawa prawna:** § 25 ust. 8 i 9 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Sprawdzić  
Arenolt

17. Udokumentować, że wykonane urządzenia przeciwpożarowe, zostały wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

- a) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne H-52 (Urząd Gminy Trzebiechów, Hala sportowa oraz pomieszczenia przyległe do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),  
b) przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Urzędzie Gminy Trzebiechów,  
c) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

31.12.2024

18. Poddać urządzenie przeciwpożarowe, tj. instalacje wodociągową przeciwpożarową – hydranty H-52, będące na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta (czynności przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku).

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2023 r.

19. Poddać węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych (H-52) próbie ciśnieniowej (czynności przeprowadzać raz na 5 lat), będące na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 4 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,



Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

20. Przedłożyć wymagane świadectwa dopuszczenia CNBOP dla:
- a) zastosowanych na drogach ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy oraz GOPS, opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
  - b) przewodów elektrycznych użytych do połączenia aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Trzebiechów z rozdzielnią główną.

**Podstawa prawna:** art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

31.12.2023

21. Poddać gaśnice będące na wyposażeniu Placówki Poczty Polskiej, Budynek magazynowego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Sali wiejskiej, Hali sportowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta (czynności przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku).

**Podstawa prawna:** § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

22. Przeprowadzić badania stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, części wspólnych lokalów komunalnych.

**Podstawa prawna:** art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

31.12.2023

23. Przeprowadzić badania stanu technicznej sprawności instalacji odgromowej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Hala sportowa wraz z pomieszczeniami przyległymi, lokalów własnościowych oraz lokalów komunalnych.

**Podstawa prawna:** art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

Termin wykonania: do dnia 31 marca 2023 r.

31.12.2023



24. Przeprowadzić badanie technicznej sprawności przewodów kominowych dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, lokali komunalnych.

**Podstawa prawna:** art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, jw., w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej,

**Termin wykonania:** do dnia 31 marca 2023 r.

25. Usunąć nieprawidłowości stwierdzone w protokołach:

a) nr 96/2022 z 17 października 2022 r. dla Urzędu Gminy Trzebiechów z okresowej kontroli przewodów kominowych dot. wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych,

b) nr 97/2022 z 17 października 2022 r. dla Remizy OSP Trzebiechów dot. braku wentylacji grawitacyjnej w garażu.

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej.

**Termin wykonania:** do dnia 31 sierpnia 2023 r.

## UZASADNIENIE

W dniach 12 października – 12 listopada 2022 r. na podstawie upoważnienia z dnia 28 września 2022 r. znak: PZ.0141.90.2022.WD Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, z których sporządzili protokół z dnia 13 grudnia 2022 r. Protokół został podpisany przez Panią Izabelle Staszak – Wójtą Gminy Trzebiechów, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ma charakterystykę pożarową, która została ujęta w protokole ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, za które odpowiada Gmina Trzebiechów, jw. Lista stwierdzonych nieprawidłowości znajduje się na stronach 18 – 20 protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: PZ.52800.7.2023.WD zawiadomiono Urząd Gminy Trzebiechów, jw., o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.



W dniu 19 stycznia 2023 r. do KM PSP wpłynęło pismo znak: SG.1710.1.2023 z dnia 17 stycznia 2023r. Wójta Gminy Trzebiechów – Pani Izabelli Staszak, o usunięciu części nieprawidłowości. Udokumentowano usunięcie następujących nieprawidłowości wynikających z zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, jw.:

1. Składowania materiałów palnych na nieużytkowym **poddaszu budynku magazynowego**, tj. krzesel, palnych elementów ozdobnych (pkt. 6 lit. b)
2. Przedłożono protokół w zakresie wydajności wodnej i ciśnienia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – hydrantów H-52 w Urzędzie Gminy Trzebiechów (pkt. 18 lit. a)
3. Przedłożono protokół węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych (H-52) w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
4. Przedłożono protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic Urzędu Gminy Trzebiechów.

#### **Ad. 1**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla hali sportowej wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz GOPS, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ma na celu zapewnienie zgodności jej treści i postanowień z aktualną charakterystyką budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w kontekście obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – aktualizacja powinna następować po każdej zmianie, która wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata i powinna obejmować aktualne wymagania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla hali sportowej wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz GOPS, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.”* Z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 6 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.



Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

### **Ad. 2**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całej strefy pożarowej ZL I+ZL III+ZL IV+ PM o kubaturze ponad 1000 m<sup>3</sup>

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Opracowanie i bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ma na celu zapewnienie zgodności jej treści i postanowień z aktualną charakterystyką budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja powinna następować po każdej zmianie, która wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata i powinna obejmować aktualne wymagania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całej strefy pożarowej ZL I+ZL III+ZL IV+ PM o kubaturze ponad 1000 m<sup>3</sup>” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.*

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

### **Ad. 3**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że w piwnicy Urzędu Gminy Trzebiechów, na poddaszu budynku magazynowego oraz w piwnicy mieszkań komunalnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznych, które zostały wymienione w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych (tj. braki opraw na punktach oświetleniowych oraz zamknięć na puszkach elektrycznych)

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uzupełnienie brakujących osłon na punktach oświetleniowych oraz pokryw zaślepiających na puszkach rozgałęźnych instalacji elektrycznej eliminuje



ewentualne źródła powstania pożaru, jakimi są nieosłonięte żarówki i inne źródła światła oraz nieosłonięte miejsca połączeń przewodów elektrycznych.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Usunąć stwierdzone nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznych wymienione w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych, tj. braki opraw na punktach oświetleniowych oraz zamknięć na puszkach elektrycznych:*

- a) *w piwnicy Urzędu Gminy Trzebiechów,*
- b) *na poddaszu budynku magazynowego,*
- c) *w piwnicy mieszkań komunalnych.”* z następujących względów. Przed

wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 4**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono możliwości natychmiastowego użycia (w razie potrzeby) wszystkich wyjść ewakuacyjnych z hali sportowej oraz drzwi ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych wewnątrz budynku, np. poprzez umieszczenie w pobliżu drzwi przeszklonych szafek z kluczami oraz oznakowaniem miejsc ich usytuowania zgodnie z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zapewnienie drożności wszystkich wyjść ewakuacyjnych, polegające na umożliwieniu natychmiastowego skorzystania drzwi w przypadku ewakuacji ludzi z obiektu, jak również oznakowanie miejsc usytuowania kluczy do tych drzwi znakami bezpieczeństwa zgodnymi z obowiązującą Polską Normą, jest elementarnym obowiązkiem w zakresie ewakuacji, który powinien być zapewniony przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Zapewnić możliwość natychmiastowego użycia (w razie potrzeby) wszystkich wyjść*



ewakuacyjnych z hali sportowej oraz drzwi ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych wewnątrz budynku, np. poprzez umieszczenie w pobliżu drzwi przeszklonych szafek z kluczami oraz oznakowaniem miejsc ich usytuowania zgodnie z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 5**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że są składowane materiały palne na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji:

- a) **parter – droga komunikacyjna prowadząca z pomieszczeń przyległych do hali sportowej (szatni, itp.), tj. krzesel,**
- b) **na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji mieszkań komunalnych, tj. drewnianych szaf.**

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji stwarza bezpośrednią możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz wystąpienia dużego zadymienia w obrębie dróg ewakuacyjnych, co może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia prowadzenia skutecznej ewakuacji ludzi z obiektu.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Usunąć materiały palne składowane na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji:*

- a) **parter – droga komunikacyjna prowadząca z pomieszczeń przyległych do hali sportowej (szatni, itp.), tj. krzesel,**
- b) **na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji mieszkań komunalnych, tj. drewnianych szaf” z następujących względów.**

Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.



Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 6**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że są składowane materiały palne na drogach komunikacji ogólnej w piwnicy mieszkań komunalnych, tj. kartony, styropian.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Składowanie materiałów palnych w obrębie dróg komunikacji ogólnej w piwnicy może powodować utrudnienia w dotarciu do pomieszczeń objętych pożarem oraz w prowadzeniu akcji gaśniczej na kondygnacji podziemnej, gdzie w przypadku wystąpienia pożaru występuje szczególnie duże zadymienie spowodowane brakiem możliwości odprowadzania dymu i gazów pożarowych.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Usunąć materiały palne składowane na drogach komunikacji ogólnej w piwnicy mieszkań komunalnych, tj. kartony, styropian,*” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 7**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono wymaganej długości dojścia ewakuacyjnego, w związku z jego przekroczeniem o ponad 100% (przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego) w stosunku do wartości wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi:

- a) w **Urzędzie Gminy Trzebiechów**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 24,35 m, wobec dopuszczalnej 10 m,
- b) na drodze ewakuacyjnej z **pomieszczeń przyległych do hali sportowej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych pomieszczeń, tj. pokój nauczycielski oraz szatni znajdującej się na przeciwko pokoju



nauczycielskiego długość dojścia ewakuacyjnego wynosi: 23,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m,

- c) w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 25,51 m, wobec dopuszczalnej 10 m.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Ustalenia z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw. wykazały, że przedmiotowy budynek:

- jest kwalifikowany jako ZL I+ZL III+ZL IV+ PM,
- posiada 2 kondygnacje (kwalifikacja budynku do grupy wysokości: niski – N, hala sportowa kwalifikuje się do grupy wysokości: średniowysoki – SW)
- stanowi jedną strefę pożarową,
- posiada jeden kierunek dojścia ewakuacyjnego.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano pomiarów długości dojścia ewakuacyjnego – pomiary wykonano za pomocą dalmierza laserowego. Zmierzona długość dojścia wyniosła kolejno: 24,35 m; 23,5 m oraz 25,51 m.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jw. – zwane dalej rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych budynków dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku (strefie pożarowej) w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi:

- przy jednym dojściu: 10 m,
- przy co najmniej dwóch dojściach: 40 m.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza przepis § 207 ust. 2, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. Przesłanki uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi określa § 16 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zgodnie z którym podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku przekroczenia długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Przy czym długość drogi ewakuacyjnej, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej, obliczana jest od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej



klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

W trakcie kontroli ustalono bezspornie, iż w przedmiotowym budynku długość dojścia jest przekroczona o ponad 100%.

W świetle przytoczonych przepisów prawa organ stwierdził, że w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości kwestia przekroczenia dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. W ocenie organu, okoliczność ta, w myśl § 16 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowi podstawę do uznania, że budynek zagraża życiu ludzi. Oceniając stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznał, iż przedmiotowy budynek zagraża życiu ludzi, co z kolei uzasadnia zastosowanie do przedmiotowego istniejącego oraz użytkowanego budynku aktualnie obowiązujących przepisów regulujących warunki techniczne budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podkreślić również należy, iż w praktyce codziennej służby jednostek ochrony przeciwpożarowej fakt występowania w budynku ww. nieprawidłowości stwarza również poważne zagrożenie dla ekip ratowniczych, które napotykają trudności w realizacji procedur ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W ocenie organu w sprawie niniejszej priorytetem powinno być zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia – bezpieczeństwo użytkowników budynku pozostającego obecnie w zarządzie Strony. W przedmiotowym postępowaniu, bezspornie za nałożeniem wyżej wymienionego obowiązku przemawia ważny interes publiczny, a takim interesem jest bez wątpienia ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska przed niebezpieczeństwem pożaru.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Zapewnić wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego, w związku z jego przekroczeniem o ponad 100% (przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego) w stosunku do wartości wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi:*

- a) w **Urzędzie Gminy Trzebiechów**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 24,35 m, wobec dopuszczalnej 10 m,
- b) na drodze ewakuacyjnej z **pomieszczeń przyległych do hali sportowej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych pomieszczeń, tj. pokój nauczycielski oraz szatni znajdującej się na przeciwko pokoju nauczycielskiego długość dojścia ewakuacyjnego wynosi: 23,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m,
- c) w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze do wyjścia z budynku wynosi 25,51 m, wobec dopuszczalnej 10 m”



z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jw., w związku § 16 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 8**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono wymaganej szerokości spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzącej z I piętra Urzędu Gminy Trzebiechów. Zmierzona szerokość spocznika wynosi 0,97 m (wystający stopień) wobec wymaganej co najmniej 1,5 m.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zapewnienie wymaganej szerokości spoczników ewakuacyjnej klatki schodowej (nie mniejszej niż 2/3 wartości wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi), ma na celu stworzenie dogodnych warunków ewakuacji ludzi z budynku.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Zapewnić wymaganą szerokość spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzącej z I piętra Urzędu Gminy Trzebiechów mniejszą o ponad 1/3 od wartości określonej w przepisach techniczno – budowlanych. Zmierzona szerokość spocznika wynosi 0,97 m (wystający stopień) wobec wymaganej co najmniej 1,5 m”* z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku z § 16 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.



#### **Ad. 9**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz z lokali mieszkalnych komunalnych, występują wykładziny PCV bądź linoleum o nieustalonym stopniu palności.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zapewnienie wymaganego stopnia reakcji na ogień, tj. co najmniej trudno zapalności, w przypadku wykładzin podłogowych ułożonych na drogach ewakuacyjnych jest wymagane w związku z możliwością szybkiego rozwoju pożaru oraz toksycznością produktów spalania tego rodzaju wykładzin, co może powodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić ewakuację ludzi z budynku.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Usunąć, zabezpieczyć do wymaganego stopnia palności lub udokumentować wymagany stopień palności (tj. co najmniej trudno zapalność) wykładziny podłogowej o nieustalonym stopniu palności na drodze ewakuacyjnej:*

a) *w Urzędzie Gminy Trzebiechów (wykładzina PCV bądź linoleum),*

b) *z lokali mieszkań komunalnych (wykładzina PCV bądź linoleum),”*

z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 16 ust. 2 pkt. 3 lit a) rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 10**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że na drodze ewakuacyjnej służącej celom ewakuacji oraz w pomieszczeniach w odniesieniu do strefy pożarowej ZLI+ZLIII+ZLIV+PM w Urzędzie Gminy Trzebiechów występują okładziny sufitowe o nieustalonym stopniu palności oraz na drodze ewakuacyjnej z hali sportowej do pomieszczeń przyległych występuje sufit podwieszony wykonany materiału drewnopochodnego (boazerii) o nieustalonym stopniu palności.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.



Zapewnienie wymaganego stopnia reakcji na ogień, tj. co najmniej trudno zapalności, w przypadku sufitu lub sufitu podwieszanego o nieustalonym stopniu palności lub co najmniej niezapalności, nie odpadania i nie skapywania pod wpływem ognia okładzin sufitowych na drogach ewakuacyjnych, jest wymagane w związku z możliwością szybkiego rozwoju pożaru oraz toksycznością produktów spalania tego rodzaju okładzin, co może powodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić ewakuację ludzi z budynku.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Usunąć, zabezpieczyć do wymaganego stopnia palności lub udokumentować wymagany stopień palności (tj. co najmniej trudno zapalność) sufitu lub sufitu podwieszanego o nieustalonym stopniu palności:*

- a) *na drodze ewakuacyjnej oraz w pomieszczeniach **Urzędu Gminy Trzebiechów,***
- b) *na drodze ewakuacyjnej z **hali sportowej do pomieszczeń przyległych** (łączniku pomiędzy salą gimnastyczną, a pomieszczeniami przyległymi), boazerii lub drewna o nieustalonym stopniu palności.”*

z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 262 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 16 ust. 2 pkt. 3 lit a) rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 11**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni > 200 m<sup>2</sup>, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wyposażenie strefy pożarowej, jw., w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz zapewnienie ich zasięgu, tak aby obejmowały całą powierzchnię budynku (przy uwzględnieniu długości odcinków węży w które wyposażono hydranty oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych wynoszącego dla tych



hydrantów - 3 m), ma na celu umożliwienie prowadzenia działań gaśniczych przez stałych użytkowników budynku, przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego, jakim jest m.in. instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, tj. hydranty H-25 z wężem półsztywnym, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Zapewnić dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni > 200 m<sup>2</sup>, instalacje wodociągową przeciwpożarową, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.”* z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 12**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni > 200 m<sup>2</sup>, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: lokale mieszkalne komunalne.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wyposażenie strefy pożarowej, jw., w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz zapewnienie ich zasięgu, tak aby obejmowały całą powierzchnię budynku (przy uwzględnieniu długości odcinków węży w które wyposażono hydranty oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych wynoszącego dla tych hydrantów - 3 m), ma na celu umożliwienie prowadzenia działań gaśniczych przez stałych użytkowników budynku, przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.



Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego, jakim jest m.in. instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, tj. hydranty H-25 z wężem półsztywnym, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Zapewnić dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI+ZLIII+ZLIV+PM o powierzchni > 200 m<sup>2</sup>, instalacje wodociągową przeciwpożarową, tj. hydrantów H-25 z wężem półsztywnym obejmującej: lokale mieszkalne komunalne. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

### **Ad. 13**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono dla strefy pożarowej (ZLI+ZLIII+ZLIV+PM) o kubaturze ponad 1000 m<sup>3</sup> obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Halę sportową wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz lokale mieszkalne komunalne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wyposażenie strefy pożarowej (ZLI+ZLIII+ZLIV+PM) w przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma na celu zapewnienie możliwości odłączania dopływu prądu do wszystkich obwodów w budynku, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, co ma zasadnicze znaczenie dla możliwości rozpoczęcia prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych w budynku przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego, jakim jest m.in. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.



Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Zapewnić dla strefy pożarowej (ZLI+ZLIII+ZLIV+PM) o kubaturze ponad 1000 m<sup>3</sup> obejmującej: Placówkę Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Remiza OSP Trzebiechów, Gminną Bibliotekę Publiczną, Salę wiejską, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Halę sportową wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz lokale mieszkalne komunalne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 183 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), w związku z § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 14**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w odniesieniu do strefy pożarowej ZLI+ZLIII+ZLIV+PM.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma na celu ułatwienie ewakuacji ludzi z budynku po zmroku lub drogami ewakuacyjnymi, które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, poprzez zapewnienie załączającego się samoczynnie oświetlenia tych dróg, każdorazowo po odłączeniu dopływu prądu do budynku lub jego części.

Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego, jakim jest m.in. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości



oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Zapewnić na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w odniesieniu do strefy pożarowej ZLI+ZLIII+ZLIV+PM. Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 181 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 3 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 15**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zapewniono oprav awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- a) nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz i każdego wyjścia końcowego w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
- b) w pomieszczeniu (hali sportowej) większej jak 60 m<sup>2</sup> (629,5 m<sup>2</sup>).

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma na celu ułatwienie ewakuacji ludzi z budynku po zmroku lub drogami ewakuacyjnymi, które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, poprzez zapewnienie załączającego się samoczynnie oświetlenia tych dróg, każdorazowo po odłączeniu dopływu prądu do budynku lub jego części.

Montaż oprav awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego za każdym z wyjść ewakuacyjnych (na zewnątrz budynku), ma na celu ułatwienie rozproszenia się osób ewakuujących się z budynku w miejscu bezpiecznym (zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego), przy czym należy zastosować oprawy zewnętrzne przystosowane do pracy w niskich temperaturach lub oprawy zespolone z oprawami wewnętrznymi (celem ochrony źródeł zasilania oprav usytuowanych na zewnątrz przed działaniem niskich temperatur).

Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego, jakim jest m.in. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.



Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Zapewnić oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- a) nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz i każdego wyjścia końcowego w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
- b) w pomieszczeniu (hali sportowej) większej jak 60 m<sup>2</sup> (629,5 m<sup>2</sup>).

Urządzenie ppoż. wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów § 181 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jw., w związku § 3 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 16**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie zabezpieczono przed niekontrolowanym wypływem wody instalację wodociagową przeciwpożarową, tj. hydrantów H-52 z uwagi na wykonanie przyłącza instalacji bytowo – gospodarczej z materiałów palnych do przewodu głównego doprowadzającego wodę do budynku do którego przyłączono również instalację wodociagową przeciwpożarową.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wykonanie przewodów instalacji wodociagowej przeciwpożarowej, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, z materiałów niepalnych lub obudowa przewodów tej instalacji wykonanych z materiałów palnych osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, ma na celu zapewnienie możliwości skutecznego stosowania hydrantów wewnętrznych przez minimalny czas wymagany dla ich funkcjonowania w warunkach pożaru.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Zabezpieczyć przed niekontrolowanym wypływem wody instalację wodociagową przeciwpożarową, tj. hydrantów H-52 z uwagi na wykonanie przyłącza instalacji



bytowo – gospodarczej z materiałów palnych do przewodu głównego doprowadzającego wodę do budynku do którego przyłączono również instalację wodociągową przeciwpożarową.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 25 ust. 8 i 9 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 17**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano wykonania urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z projektami uzgodnionymi przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj.:

- a) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – hydranty wewnętrzne H-52 (Urząd Gminy Trzebiechów, Hala sportowa oraz pomieszczenia przyległe do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
- b) przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Urzędzie Gminy Trzebiechów,
- c) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uzgodnienie projektu urządzeń przeciwpożarowych, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ma na celu potwierdzenie prawidłowości jego zaprojektowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz przyjętymi standardami projektowymi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Udokumentować, że wykonane urządzenia przeciwpożarowe, zostały wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:*

- a) *instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne H-52 (Urząd Gminy Trzebiechów, Hala sportowa oraz pomieszczenia przyległe do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),*
- b) *przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Urzędzie Gminy Trzebiechów,*
- c) *awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Urzędzie Gminy Trzebiechów.”* z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA, jak



wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 18**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia konserwacji i badań w zakresie ciśnienia i wydajności instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – hydrantów H-52, będących na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Prowadzenie cyklicznych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych ma na celu zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej – w tym również sprawdzenie wymaganych parametrów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w zakresie wydajności i ciśnienia na zaworach hydrantowych.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Poddać urządzenie przeciwpożarowe, tj. instalację wodociągową przeciwpożarową – hydranty H-52, będące na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta (czynności przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku).”* z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 19**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie



poddano próbie ciśnieniowej węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych (H-52), będących na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Poddawanie węży stanowiących wyposażenie hydrantów okresowym badaniom ciśnieniowym (co najmniej raz na 5 lat), ma na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego tych węży i możliwość skutecznego użycia hydrantów wewnętrznych, w które wyposażono budynek.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości *„Poddać węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych (H-52) próbie ciśnieniowej (czynności przeprowadzać raz na 5 lat), będące na wyposażeniu Hali sportowej, pomieszczeniach przyległych do hali sportowej oraz na I piętrze, na którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”* z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 3 ust. 4 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 20**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie przedłożono wymaganych świadectw dopuszczenia CNBOP dla:

- a) zastosowanych na drogach ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy oraz GOPS, opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- b) przewodów elektrycznych użytych do połączenia aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Trzebiechów z rozdzielnią główną.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zastosowanie do budowy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu (przewodów elektrycznych) wyrobów, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania (czyli dopuszczonych do stosowania na podstawie świadectwa dopuszczenia wydanego przez uprawnioną



placówkę badawczo-rozwojową), ma na celu zapewnienie ich sprawności i niezawodności, jako urządzeń, które poprawiają warunki ewakuacji ludzi z obiektu.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Przedłożyć wymagane świadectwa dopuszczenia CNBOP dla:*

- a) *zastosowanych na drogach ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy oraz GOPS, opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,*
- b) *przewodów elektrycznych użytych do połączenia aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Trzebiechów z rozdzielnią główną.”*

z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 21**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia konserwacji i badań gaśnic będących na wyposażeniu Placówki Poczty Polskiej, Budynku magazynowego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Sali wiejskiej, Hali sportowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Prowadzenie cyklicznych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, ma celu zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej – w tym również sprawdzenie wymaganych dla nich parametrów użytkowych, które zostały określone w obowiązujących przepisach oraz dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcjach ich producentów.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.



W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Poddać gaśnice będące na wyposażeniu Placówki Poczty Polskiej, Budynku magazynowego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Sali wiejskiej, Hali sportowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta (czynności przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku).*” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 22**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia badań stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, części wspólnych lokali komunalnych.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Cykliczne prowadzenie badań okresowych instalacji użytkowej, jaką jest m.in. instalacja elektryczna, ma na celu zapewnienie jej sprawności technicznej oraz eliminację usterek mających bezpośredni wpływ na możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, jak również bezpieczeństwo ludzi w nim przebywających.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Przeprowadzić badania stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, części wspólnych lokali komunalnych.*” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.



Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

### **Ad. 23**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia badań stanu technicznej sprawności instalacji odgromowej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Hala sportowa wraz z pomieszczeniami przyległymi, lokaliów własnościowych oraz lokaliów komunalnych.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Cykliczne prowadzenie badań okresowych instalacji odgromowej (piorunochronnej) pozwala na skuteczne zabezpieczenie budynku przed wpływem wyładowań atmosferycznych, które w okresie trwania okresu burzowego są częstymi przyczynami powstania pożarów.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Przeprowadzić badania stanu technicznej sprawności instalacji odgromowej dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Hala sportowa wraz z pomieszczeniami przyległymi, lokaliów własnościowych oraz lokaliów komunalnych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

### **Ad. 24**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia badań stanu technicznej sprawności przewodów kominowych dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej,



Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, lokalów komunalnych.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Cykliczne prowadzenie badań okresowych przewodów kominowych (wentylacji grawitacyjnej) ma na celu zapewnienie ich sprawności technicznej oraz eliminację usterek mających bezpośredni wpływ na możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, jak również zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „Przeprowadzić badanie technicznej sprawności przewodów kominowych dla części przedmiotowego kompleksu, tj.: Placówka Poczty Polskiej, Budynek magazynowy, Gminna Biblioteka Publiczna, Sala wiejska, lokalów komunalnych.” z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, jw., w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

#### **Ad. 25**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w Kompleksie budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., ustalono, że nie usunięto nieprawidłowości stwierdzonych w protokołach:

- a) nr 96/2022 z 17 października 2022 r. dla Urzędu Gminy Trzebiechów z okresowej kontroli przewodów kominowych dot. wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych,
- b) nr 97/2022 z 17 października 2022 r. dla Remizy OSP Trzebiechów dot. braku wentylacji grawitacyjnej w garażu.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie została opisana w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 13 grudnia 2022 r.

Prawidłowe wykonanie przewodów wentylacyjnych zapewni ich sprawne funkcjonowanie, jak również uniemożliwi powstanie lub rozprzestrzenianie się ognia za ich pośrednictwem.

Wykonanie przewodu wentylacji grawitacyjnej zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie oraz wyprowadzenie go ponad dach budynku



zabezpieczy budynek przed ewentualnym przeniesieniem się pożaru pomiędzy kondygnacją użytkową, a poddaszem nieużytkowym drogą wentylacji grawitacyjnej.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości „*Usunąć nieprawidłowości stwierdzone w protokołach:*

- a) *nr 96/2022 z 17 października 2022 r. dla Urzędu Gminy Trzebiechów z okresowej kontroli przewodów kominowych dot. wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych,*
- b) *nr 97/2022 z 17 października 2022 r. dla Remizy OSP Trzebiechów dot. braku wentylacji grawitacyjnej w garażu.”*

z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, co w najprostszy sposób doprowadza Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, jw., do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

Wykonanie powyższych obowiązków w najprostszy sposób doprowadzi Kompleks budynków przy Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

**W związku z § 16 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, postanowienia określone w punktach 7, 8, 9, 10, 14 oraz 15 przedmiotowej decyzji, nakładają na właściciela lub zarządcę użytkowanego obiektu istniejącego, obowiązek usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie życia ludzi przebywających w budynku.**



Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia MI, jak wyżej, sposób usunięcia nieprawidłowości określonych w punktach 7, 8, 9 oraz 10 może być inny niż podany w rozporządzeniu, odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej właściwych jednostek badawczo-rozwojowych albo rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA, jak wyżej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19 ww. rozporządzenia, jeżeli rozwiązania te zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

**Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.**

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE

st. bryg. mgr inż. Piotr Jankowiecki

#### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Trzebiechów  
ul. Sulechowska 2  
66 – 132 Trzebiechów
2. a/a – KM PSP Zielona Góra