

OŚINY

dnia 28.06.2018 r.

OPINIA KOMINIARSKA Nr 33/18

STAROSTWO POWIATOWE  
W KĘPNIE  
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno  
tel. 62 782 89 00  
fax 62 782 89 01

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w OŚINACH ul. \_\_\_\_\_ nr 57

dotycząca mieszkania nr DOM LUDOWY W OŚINACH  
sporządzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

EUGENIUSZA BRAJERA

w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

Stwierdza się co następuje:

Przewód(y) nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczone do podłączenia:

Nr 1 - kratka wentylacji wymienniej z kuchni - wyłot na dachowy

Nr 2 - pochłaniacz pary z kuchni

Nr 4 - kratka wentylacji wymienniej z kuchni

Nr 5 - gazowy podgrzewacz wody typu "Gunkers" z zamk. kom. spalania

Nr 6 - kratka wentylacji wymienniej z kuchni - zmywalnia

Nr 8 - kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania

Przewodem powietrzno-spalinowym ma być rura koncentryczna, kwasoodporna wbudowana w przewód murem

Inne uwagi: Nr 9 - kratka wentylacji wymienniej z kotłowni

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409), ustawę z dnia 24.08.91 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422), i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz obowiązujące Polskie Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. PKKTSGGiK Warszawa 2000 rok.

Ocena sprawności przewodów kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli przy zachowaniu normatywnej ilości doprowadzonego powietrza.

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Księgi KKP pod nr 160  
Eugeniusz Brajer  
ul. Staszica 24, 63-600 Kępno  
tel. (0-62) 78-20-200

Przewody kominowe podlegają obowiązkowemu czyszczeniu i corocznej kontroli.


Wykaz obowiązujących przepisów oraz częstotliwości czyszczeń stanowi załącznik do opinii.

Uwaga: Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Zgodność z oryginałem  
28.06.2018

Data

Szkic orientacyjny: przewodów kominowych - rut z dachem



#### OZNACZENIA

1. Wymietniał dachowy z kuchni
2. Pochłaniacz pary z kuchni
3. Przewód dymowy od pieca kuchennego
4. Przewód wentylacji wymiewnej z kuchni
5. Przewód powietrno-spalinowy od "Junkersa" wyprowadzony przez ścianę
6. Przewód wentylacji wymiewnej z kuchni - zmywalni
7. Przewód dymowy od kominika
8. Przewód powietrno-spalinowy od kotła gazowego C.O.
9. Przewód wentylacji wymiewnej z kotłowni

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Eugeniusz Brajer

ul. Staszica 24, 63-600 KEPNO

tel. (0-62) 78-20-200

MISTRZ KOMINIARSKI

wpisany do Rejestru KPM pod nr 160

Eugeniusz Brajer

(Pieczęć i podpis opiniodawcy)

ul. Staszica 24, 63-600 KEPNO

tel. (0-62) 78-20-200