

Linia waloryzacji żużla – zakres prac do wykonania

Lej zasypowy żużla KKS: 00TD10BB001

Do wykonania czyszczenie urządzenia, przegląd i wymiana wewnętrznych blach stanowiących osłonę poszycia leja zasypowego.

Przenośnik żużla nr 1 KKS: 00ETD10AF001

Przewidziano następujące prace: czyszczenie przenośnika, sprawdzenie konstrukcji nośnej pod względem kompletności elementów złącznych, w przypadku stwierdzenia braków należy je uzupełnić. Zdemontować wszystkie krążniki, sprawdzić ich stan techniczny, zdemontować konstrukcję wsporczą trzymającą krążnik, wymianę wyłączników linkowych (bezpieczeństwa),

Separator metali żelaznych nad kruszarką KKS: 00ETD10AT001

W ramach postępowania przewidziano do wykonania przegląd, czyszczenie, smarowanie separatora, wymianę wyłączników linkowych (bezpieczeństwa), wymiana skorodowanych elementów złącznych.

Kruszarka (młyn udarowy) KKS: 00ETD10AJ001

Zakres prac obejmuje kompletny przegląd urządzenia – Młyn udarowy PT100 firmy Praltec. Inspekcje należy rozpocząć od sprawdzenia stanu łożysk zamontowanych na czopach wału, następnie należy otworzyć pokrywę kruszarki, wymienić blachy osłonowe wewnątrz kruszarki



Zdjęcie nr 1. Kruszarka



Zdjęcie nr 2. Tabliczka znamionowa kruszarki

Przenośnik żużla nr 2 „jodełka” KKS: 00ETD10AF002

Do wykonania czyszczenie przenośnika, sprawdzenie konstrukcji nośnej pod względem kompletności elementów złącznych, w przypadku stwierdzenia braków należy je uzupełnić. Zdemontować wszystkie krążniki, sprawdzić ich stan techniczny, zdemontować konstrukcję wsporczą trzymającą krążnik, wymianę wyłączników linkowych (bezpieczeństwa), wymiana zsypu zasypowego nad taśmą, wymiana bocznych listew osłaniających.

Podajnik wibracyjny nr 1 KKS: 00ETD10AF007

Zaplanowano następujące prace: czyszczenie, smarowanie.

Separator metali nieżelaznych KKS:

Zaplanowano następujące prace: czyszczenie, smarowanie.

Przesiewacz nr 1 KKS: 00ETD10AT003

Zaplanowano następujące prace: czyszczenie, wymianę sprężyn.

Przesiewacz nr 2 KKS: 00ETD10AT004

Zaplanowano następujące prace: czyszczenie, wymianę sit poliuretanowych przesiewacza, demontaż wsporników i włączów rewizyjnych

Przenośniki żużla nr 3, 4, 5 KKS: 00ETD10AF005, 00ETD10AF004, 00ETD10AF006

Do wykonania czyszczenie przenośników, sprawdzenie konstrukcji nośnej pod względem kompletności elementów złącznych, w przypadku stwierdzenia braków należy je uzupełnić. Zdemontować wszystkie krążniki, sprawdzić ich stan techniczny, zdemontować konstrukcję wsporczą trzymającą krążnik..