

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20240523	31.05.2024
WŁAŚCICIEL	KOMEDA WOJEWÓDZKA PO		FIRMA		
	SIENKIEWICZA 65		15-003 BIAŁYSTOK		
SYGNATURA	PL2024052381127		RODZ. SZK	OC	
MARKA	KIA	CEED (JD)	MODEL	PODSTAWOWY	
NUMER VIN	U5YHM813AFL105859	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	28 A1 01	
WERSJA	OD 05.2014	UKŁAD KLIMATYZACJI	PODN SZYB ELE PRZ/TY		
WYPOSAŻENIE	LUST W KOLORZE NADW	PODN SZYBY P EL IMPU	LUST SZEROKOKĄT KIER		
	RADIO PA30A	SYSTEM BLUETOOTH	ŚWIATŁA LED PRZ		
	REF PMGIEL OSŁO CHRO	WYPOSAŻENIE TKANINA	SIATKA BAGAZOWA		
	WYPOSAŻENIE GL	WYPOSAŻENIE METALL	UKŁAD AUTOALARMU		
	PÓŁKA KOMORY BAGAŻN	CZUJNIK ŚWIATŁA	1591 CCM 99 KW		
	6 BIEGÓW	OPONA 195/65 R15..H	KOLA 6 J X 15		
	KONTROLA CISN W OPON	TARCZA HAMUL PRZ 15"	ESP		
	NORMA SPALIN EURO 5	5 DRZWIOWE (KOMBI)			

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
73700R00)	DRZWI TYLU WYB/WBUD	3	[REDACTED]
81750R00	WYKLADZ DOLNA POKRYWY TYLNEJ WYB/WBUD	2	[REDACTED]
81730R01)	OBIE WYKLADZINY BOCZ POKRYWY TYL WYB/WBU	1	[REDACTED]
BRAK NR	RAMIE WYCIER SZYBY TYLNEJ WYB/WBUD	2	[REDACTED]
87371R00)	OSLONA KLAPY TYLNEJ WYB/WBUD	3	[REDACTED]
87400R00 ZAX	NAPIS MODEL WYB/WBUD	2	[REDACTED]
87400R00 ZAX	NAPIS TYLNY PRAWY WYBUD/WBUDOW	2	[REDACTED]
87321R00	USZCZ KLAPY TYLNEJ WYB/WBUD	2	[REDACTED]
BRAK NR	WSPORNIK TABLICY REJESTR T WYB/WBUD	1	[REDACTED]
86520H00	ZDERZAK TYL WYMIENIĆ OBEJMUJE: LAMPY TYL ZE W I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD OSPRZĘT PRZEZBROIĆ LUB WYMIENIĆ	14	[REDACTED]
2937	POKRYWA TYLNA WZM D NAPRAWA	30*	[REDACTED]
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA KONS. PROFILI ZAMK	2*	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
2583	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	11
2937	POKRYWA TYLNA WZM D	ODNOWA LAKIERU	12
3151	SZYBA TYLNA	LAKIEROWANIE	3*

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240523 31.05.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	KOSZT.MAT.		
2583	ZDERZAK T				
2937	POKRYWA TYLNA WZM D	ODNOWA LAKIERU			
3151	SZYBA TYLNA	LAKIEROWANIE			
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ			JC	OPER.	
WSPÓLCZYNNIK				CENA	
CZAS LAKIEROWANIA			26		
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL			23		
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO			5		
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :			54		
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO				CENA	
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R					
ODNOWA LAKIERU					
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL					
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO					
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA			67.00 %		

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.05.2024 / 05

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2583	ZDERZAK T	3832834007	
2637	LISTWA OZD ZDERZ T	86689A2200	
3015	EMBLEMAT T	86310A2000	
3017	NAPIS T L	86320A2200	
3022	NAPIS T P	86323A2250	
3404	SWIATLO ODBLASKOWE P	2832837664	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Roman Piszczatowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240523

31.05.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 62 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL 2 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
 SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI
 LICENCJA 32051400
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

Uszkodzenia bez związku

Poza strefą szkody

- lampa TL i TP rysa - E

- lampa wewnętrzna TL i TP rysa - E

Szacunkowy koszt naprawy - [REDACTED]

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240523

Pojazd: KTA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / U5YHM813AFL105859
 Data pierwszej rejestracji: 2014-05-15 Rok produkcji: 22014
 Przebieg (odczytany): 133 083 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2583	ZDERZAK T	3832834007	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
2637	LISTWA OZD ZDERZ T	86689A2200	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3015	EMBLEMAT T	86310A2000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3017	NAPIS T L	86320A2200	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3022	NAPIS T P	86323A2250	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3404	SWIATLO ODBLASKOWE P	2832837664	Q	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK T, SWIATLO ODBLASKOWE P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX