

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH



KWIATONOWICE-tynki zewnętrzne skuć, aby odsłonił się wątek
Możliwe, że w dolnych partiach trzeba położyć tynk renowacyjny WTA
Tynki zewnętrzne wykonać jak dawniej, wapienne oraz „takie archaiczne „
Również tynki wewnętrzne należy usunąć. Pierwotnie na wątku była cienka zaprawa wapienna, nie stwierdzono występowania polichromii na ścianach



Wokół kapliczki usunąć płyty chodnikowe , wykonać izolację pionową, teren wyprofilować itd.



Obecna nastawa ołtarzowa jest wtórna i pochodzi z połowy XX wieku (po 2 wojnie). Pierwotnie we wnęce w kapliczce znajdował się obraz z przedstawieniem Matki Bożej z dzieciątkiem. Został on w czasie ostatniej wojny wyniesiony z kapliczki i uratowany przed zniszczeniem. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Należy dążyć aby wrócił do kapliczki. Niezależnie od tego obecną nastawę ołtarzową zaleca się poddać konserwacji technicznej i estetycznej. Nastawa wykonana z drewna iglastego posiada ludową archaiczną marmoryzację, częściowo zamalowaną.

Na deskach stropowych; pierwotnie były malowane na kolor niebieski (ultramaryna z pokostem). Zaleca się przywrócić pierwotny wygląd.

Posadzka; obecnie betonowa przykryta linoleum; zaleca się usunąć i położyć płyty kamienne na podsypce z piasku.

Autor opracowania:

PRACOWNIA PLASTYCZNA i KONSERWATORSKA
mgr Józef Stec - ARStec