


# Protokół z inspekcji


Data: <b>29.08.2005</b>	Numer pracy:	Pogoda: <b>Sucho</b>	Operator: <b>Tomasz Borowski</b>	numer sekcji: <b>1</b>	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: <b>Citroen Jumper</b>	Kamera: <b>RICO EAB</b>	Nastawiać:	Wyczyszczone: <b>Tak</b>	Poziom:

Ulica: <b>Jagielly</b>	Mapa nr 1:	Właz: <b>S5JA250A</b>
Miasto: <b>Grudziądz</b>	Mapa nr 2:	Właz: <b>S/D5JA251A</b>
Sytuacja: <b>ulica</b>	Numer video: <b>DVD-48</b>	długość sekcji: <b>75,5 m</b>
Przyczyna inspekcji: <b>Inwentaryzacja</b>	Profil: <b>200 mm</b>	
Typ sekcji:	Materiał: <b>Segmenty betonowe</b>	Długość: <b>1 m</b>
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: <b>Mercedes-Bonislawski, Margiel</b>		


1:575	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	<b>S5JA250A</b>			
	1,43	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	3,49	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	7,60	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	10,64	BJ	Kanal uszkodzony, 11 12	4
	12,10	CN	Połączenie, 09 , średnica 150 mm	0
	22,90	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	23,80	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	24,91	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	26,26	CN	Połączenie, 08 09 , średnica 150 mm	0
	27,94	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie	1
	32,04	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	33,08	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	44,28	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	50,36	CN	Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm	0
	53,42	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	60,50	RTJ	Wrastające korzenie przy spoinie	3
	<b>S/D5JA251A</b>			
	75,50	MH	Właz/węzeł	



1,43 m //



3,49 m //



7,6 m //



10,64 m //




12,1 m //

## Zdjęcia z inspekcji


Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagiello</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>1</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 1a, Nr taśmy: DVD-48  
1,43m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 2a, Nr taśmy: DVD-48  
3,49m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 3a, Nr taśmy: DVD-48  
7,6m, Wrastające korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 4a, Nr taśmy: DVD-48  
10,64m, Kanał uszkodzony, 11 12



## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagielly</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>1</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 5a, Nr taśmy: DVD-48  
12,1m, Połączenie, 09, średnica 150 mm



Zdjęcie: 6a, Nr taśmy: DVD-48  
22,9m, Wrastające korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 7a, Nr taśmy: DVD-48  
23,8m, Wrastające korzenie przy spoinie




Zdjęcie: 8a, Nr taśmy: DVD-48  
24,91m, Wrastające korzenie przy spoinie




## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagiello</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>1</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 9a, Nr taśmy: DVD-48  
26,26m, Połączenie, 08 09 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 10a, Nr taśmy: DVD-48  
27,94m, Drobne korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 11a, Nr taśmy: DVD-48  
32,04m, Wrastające korzenie przy spoinie




Zdjęcie: 12a, Nr taśmy: DVD-48  
33,08m, Wrastające korzenie przy spoinie




## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagielly</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>1</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 13a, Nr taśmy: DVD-48  
44,28m, Wstępujące korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 14a, Nr taśmy: DVD-48  
50,36m, Połączenie, 09 10, średnica 150 mm



Zdjęcie: 15a, Nr taśmy: DVD-48  
53,42m, Wstępujące korzenie przy spoinie



Zdjęcie: 16a, Nr taśmy: DVD-48  
60,5m, Wstępujące korzenie przy spoinie

## Zdjęcia z inspekcji

Miasto:  
**Grudziądz**

Ulica:  
**Jagiello**

Data:  
**29.08.2005**

numer sekcji:  
**1**

Nazwa sekcji:



Zdjęcie: 17a, Nr taśmy: DVD-48  
75,5m, Właz/węzeł